OPEL VIVARO 127927 31/08/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
OPEL	**VIVARO**	**127927**	

Date de mise en circulation ou année

31/08/2005

Commentaires généraux



Le

03/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c04c059c-7ff9-4e35-96e6-f6da54677643

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule funéraire
Identification vendeur	FUNECAP CQ-148-LR

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Opel
Modèle	Vivaro
Date de mise en circulation ou année	31/08/2005
Numéro de série	W0LE7BCB65V647506
Numéro d'immatriculation (A)	CQ-148-LR
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Fermeture centralisée à distance, autoradio CD clim, climatisation, manuelle
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bas de porte latérale droite, cassé pare-chocs avant râpé, les phares avant sont légèrement opaque, antenne cassée
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VASP FG FUNER
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/65 R16C
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Légèrement râpé à l'avant droit, bas de porte latérale droite, cassée, charnière d'ouverture de vitres latérale droite cassée
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Trou dans dossier siège avant gauche, poignée de lève vitres avant gauche et droite, cassées
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	127927
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord




Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)









Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1













Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4








CQ-148-



Photo dégât 5

















Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes