INVENTAIRE N°419 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**270 DXI**	**335258**	**06/05/2010**



Le

22/05/2025

À

LONS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ea4a46e6-e6b5-48ca-b267-60cbfd300fad

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	PL
Identification vendeur	AFTRAL

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	270 DXI
Date de mise en circulation ou année	06/05/2010
Numéro de série	VF644AHH000003931
Numéro d'immatriculation	AR 181 SW
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x2
Etat trains roulants	Ok
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Rétro droit manque coque Marche pieds abîmé bâche déchirée
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	Véhicule école
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	305 /70R 22,5
Etat des pneus	3mm
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Abîmé
Nombre de vitesses	8 + 2 arr

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation






Contrôle technique



Attestation limiteur



Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles











Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	335258

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5

