RENAULT CLIO 200823 27/10/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**200823**	**27/10/2008**

Commentaires globaux

TRÈS SALE
EXTÉRIEUREMENT PC AV
ET ABÎMÉ



Le

04/06/2026

À

LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0663db49-85a4-43fc-9d9d-5b025c41a90a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	27/10/2008
Numéro de série	Vf1bb2u0540534623
Numéro d'immatriculation	7122yk02
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Pneu HS
Nombre de places (car & bus)	5
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65r14
Etat des pneus	HS trop vieux et craqué
Etat carrosserie	Sale mais correcte
Etat soubassements	Légèrement rouillé
Etat intérieur	Bon
Transmission	Levrier de vitesse très dur
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



République Française
Communauté européenne

Certificat d'immatriculation

PREFECTURE DE L'AISNE
02/002/TERM03/GPDB/434

(A) 7122 YK 02 (I) 27/10/2008 (B) 27/10/2008

(C.1) DEPARTEMENT DE L'AISNE

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1

RUE PAUL DOUMER
408 02000 LAON

(D.1) RENAULT (D.2.1) MRE1132ET194
(D.2) BR2U05
(D.3) CLIO (E) VF1BR2U0540534623
(F.1) 1510 (F.2) 1510 (F.3) 2250
(G) 1040 (G.1) 965
(J) M1 (J.1) VP (J.2) AB (J.3) C1
(K) e2*98/14*0126*57
(P.1) 1149 (P.2) 55 (P.3) ES (P.6) 5
(Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 82
(U.2) 4125 (V.7) 137 (V.9) 70/220*2003

(Y.1) 135,00 (Y.2) (Y.3) 135,00

(I.1) (A.1) NEUF

(X.1) VISITE AVANT LE 27/10/2012
(SAUF REGT. SPEC.)

Certificat d'immatriculation COUPON DETACHABLE
DEPARTEMENT DE L'AISNE
RENAULT
VF1BR2U0540534623

7122 YK 02 27/10/2008

08PP 93755

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	200823

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très sale extérieurement PC av et abîmé