RENAULT CLIO 250939 1/10/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**250939**	**1/10/2008**



Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2503a1d4-d0bf-469f-9a81-4212163be4ce

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	1/10/2008
Numéro de série	VF1BB2U0540532352
Numéro d'immatriculation	BB-281-ZR
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur correct-carrosserie état moyen-phares à renover-Pneumatiques OK à 50%-Dernière entretien en 10/2022 à 230 434kms-distribution à faire (faite en 03/2017 à 143 283 kms)
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65R14
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Sale
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Sale
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








55




41




59

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	250939

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



