RENAULT CLIO 263100 27/08/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**263100**	**27/08/2010**



Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e7b3598f-4e7d-40aa-8753-be5b755a7359

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	27/08/2010
Numéro de série	VF1BB8M0544000990
Numéro d'immatriculation	AZ-710-BK
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation lève vitre électrique avant
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Etat carrosserie correct-Refaire plancher de coffre déformé-dernier entretien le 04/05/2023 à 265000 kms-Distribution à faire (2016)-batterie récente (2025)-4 pneus hiver à 50% usure
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65R14
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








67


45





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	263100

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6





