CODE VEHICULE: FR0917

immatriculation:
date de mise en circulation: 15/12/17

CLUSES **AFFECTATION**

caractéristique du véhicule:

RENAULT KANGOO 1,5 DCI		
VF		
TYPE		
plaque ovale		
code national		
PTAC		
PTRA		
1		
2		

code auto radio

No clés

pneus

plaque

Équipements:

PMV

marque:	
type:	
référence:	
n°	
date installation:	

marque:	
type:	
référence:	
n°	
date installation:	

Code véhicule: FR0917

Affectation: **0**

SUIVI ENTRETIEN VEHICULE

CD 74

		Vidanges				Remplacement filtres					interventions					
Date	**KMS**	moteur	boîte de vitesses	Pont	transfert	huile	gasoil	air	BV	filtre à pollen	remplacement plaquettes de freins	remplacement pneumatiques avants	arrières	balais essuie-glace	aditif circuit injection	révision clim
						ref.					ref:	,0 b	b			
16,01,19	15138										EAV					
28,05,19												E2E				
25,10,19	30157	V				E					EAV	E2H				
25,05,20												E2H				
17,06,20	44670										EAV	E2E				
16,10,20												E2H				
08,12,20	54160	V				E	E	E			EAV	E2E				

Code véhicule: FR0917

Affectation: 0

SUIVI DES REPARATIONS VEHICULE

CD 74

		chaîne cinématique	châssis freinage
Date	**KMS**	moteur - embrayage - boîte de vitesses - de transfert - pont	- suspensions - essieux - freinage - assistance
28,01,20	37227		bruit freins Ar, nett tambours Ar
17,06,20	44670		réglage para
08,12,20	54160	ech clapet inf sur echappement	

Code véhicule: FR0917

Affectation: 0

SUIVI DES REPARATIONS VEHICULE

CD 74

		électricité	**carrosserie**
Date	**KMS**	accumulateurs - démarreur - alternateur - climatisation	
28,01,20	37227		ech poignée porte Av G int
05,02,21	59800	batterie	