INVENTAIRE N°1707 2025

Marque	Modèle	Commentaires globaux
RENAULT	**MASTER**	**VÉHICULE HITS D'USAGE**






Le

13/11/2025

À

2 RUE EMILE SCHWOERER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/de37045f-bc85-4514-9d8c-15f9d5860af3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire
Identification vendeur	Collectivité européennes d'Alsace

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Numéro de série	VF1HDC1K639058726
Numéro d'immatriculation	BM-174-DT
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Mauvais
Nombre de places (car & bus)	7
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vendu en l'état
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Plateau
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Mauvais
Etat intérieur	Mauvais
Transmission	Non vérifiable
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9










Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux

Véhicule hits d'usage

Photos annexes

