INVENTAIRE N°2284 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**M210**	**262000**	**04/10/1999**

Commentaires globaux

VÉHICULE A SERVI EN BANQUE DE PIÈCES



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e7b214fb-542e-49b2-b0a2-37b00b05d5fe

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	M210
Identification vendeur	Ccf

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	M210
Date de mise en circulation ou année	04/10/1999
Numéro de série	Vf640bca000000914
Numéro d'immatriculation	1980wh56
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Réservoir hs 4 poumons de frein manquant pas de régulateur de frein Rétroviseurs absent belette de barre stabilisatrice arrière absente passage de roue avd absent et corrosion batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	365_95r20
Etat des pneus	Avant 80% d usure arrière 70% d usure
Etat carrosserie	Carrosserie globalement en bon état.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	État d'usage.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6 vitesses


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles






PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	262000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule a servi en banque de pièces

Photos annexes









