RENAULT MASTER 267643 04/07/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**267643**	**04/07/2003**



Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/44d1a4e7-21b7-4b32-85d2-5ae888235c98

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	04/07/2003
Numéro de série	Vf1FDCUL528985364
Numéro d'immatriculation	BE-379-HP
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	CTO OK jusqu'au 12/08/27-Etat carrosserie moyen(bas de caisse + droit HS-multiples impacts carrosserie-problème fermeture porte latérale droite-refaire sellerie sièges avants-dernier échange distribution + courroies en 2021-dernier entretien à 247 565 kms-batterie HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	255/65r16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles










5.8


5.8





Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	267643

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5








Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





