650

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T22074296

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	22/11/2023	23168241

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 26/09/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083T135

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN FEBBRARO

(3) COORDONNÉES : Z.A DU PALYVESTRE
191 RUE NICEPHORE NIEPCE
83400 HYERES
Tél : 04.94.38.35.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083T0054

NOM ET PRÉNOM : FEBBRARO PHILIPPE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
724 AZM 83 (F)	31/05/2005	31/05/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDBVE533985394	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDBVE5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

136577

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 23166966 DATE : 27/09/2023

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S083T135

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

Défaillances mineures :
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/05/2019 : 108786 km / 03/06/2020 : 113298 km / 18/05/2021 : 119616 km / 08/09/2021 : 120156 km / 06/09/2022 : 123765 km / 27/09/2023 : 134879 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		22 %	
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.7 %	-2.1 %		

650

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T21143093

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/09/2023	23166966

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/11/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083T135

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN FEBBRARO

(3) COORDONNÉES : Z.A DU PALYVESTRE
191 RUE NICEPHORE NIEPCE
83400 HYERES
Tél : 04.94.38.35.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083T1131

NOM ET PRÉNOM : MOURIES Vincent

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
724 AZM 83 (F)	31/05/2005	31/05/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDBVE533985394	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDBVE5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134879

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AR

4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/05/2019 : 108786 km / 03/06/2020 : 113298 km / 18/05/2021 : 119616 km / 08/09/2021 : 120156 km / 06/09/2022 : 123765 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+14.4 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		15 %
Forces verticales :		1262 daN		932 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	447 daN	437 daN	249 daN	253 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	447 daN	437 daN	249 daN	253 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité (2.5 m-1) C1 : 0.93 m-1 C2 : 0.87 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : +1.4 % -0.4 %