INVENTAIRE N°2286 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**165576**	**29/10/2008**

Commentaires globaux

LE VÉHICULE EN ÉTAT MOYEN ET NE DÉMARRE PAS MAL DE TRAVAUX DE CARROSSERIE.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e6fc5c53-96d2-4238-9072-6e091466e614

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	29/10/2008
Numéro de série	Vf1fdc1l639923211
Numéro d'immatriculation	9379zb56
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Démarre et cale problème injection batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65r16 112 110r
Etat des pneus	10% d usure avant neuf a l arrière
Etat carrosserie	Globalement bon quelques traces de frottement.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Et un moyen, trace de pièces démontées.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles






PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	165576

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Le véhicule en état moyen et ne démarre pas mal de travaux de carrosserie.