RENAULT MIDLINER 219548 02/06/1999

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLINER**	**219548**	**02/06/1999**

Commentaires globaux

PAS DE BATTERIE, NE DÉMARRE PAS ENLÈVEMENT SUR PLATEAU OBLIGATOIRE. MULTIPLES POINTS DE CORROSION PERFORANTES SUR LA BENNE. VENDU AVEC LE GRAVOLLONEUR WG013.



Le

16/03/2026

À

MAINVILLIERS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/56cd1640-5a6f-46f6-9d4a-1548cc60610f

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Porteur PL
Identification vendeur	BC090

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midliner
Date de mise en circulation ou année	02/06/1999
Numéro de série	VF640ACJ000003654
Numéro d'immatriculation	1876TS28
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poid lourd
Nombre de portes	2
Etat des pneus	265/70R19.5


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Attestation limiteur





PV des mines




Barré rouge



RENAULT
SA LAUMONIER
ZI nord
3 rue des 13 Langues
28200 CHATEAUDUN
OBJET : ATTESTATION
Réf : PP.3312
VEHICULE : CAMION
MARQUE : RENAULT
TYPE : 40.ACJ5 empt 3970 mm
NUMERO D'IDENTIFICATION : VF640ACJ000003654
APPARTENANT A : DOE d'EURE et LOIR, 28300 MAINVILLIERS.
SAINT-PRIEST, le 4.5.99
P. RENAULT V.I.
LE DELEGATION DU DIRECTEUR DU BUREAU D'ETUDES
LE SERVICE TECHNIQUE FRANCE
JP ARNOUX
RENAULT V.I.
RENAULT V.I.


RENAULT V. I.
Description du véhicule 40ACJ3





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	219548

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy





Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare






Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Pas de batterie, ne démarre pas enlèvement sur plateau obligatoire. Multiples points de corrosion perforantes sur la benne. Vendu avec le gravolloneur WG013.