

Bureau Veritas Exploitation SAS
BV EXPL-AIX EN PROVENCE 2
405 rue Emilien Gautier
ZA LENFANT
13593 AIX-EN-PROVENCE France
Mail : loic.navarro@bureauveritas.com

A l'attention de M. MARGUIER BRUNO
SUEZ RV MEDITERRANEE
957 AVENUE D AVIGNON/MONTFAVET
MONTFAVET
84140 AVIGNON

Copie à Mme DELBREIL CHATEY, CEZARINE

Rapport de vérification générale périodique de machine(s) soumise(s)

BENNE A ORDURES MENAGERES FAUN VR5 TR2 N° 43387 N° DA 219 NQ

Intervention du 09/06/2026

Coordonnées du site : BM0937
Nom du site : SUEZ RV MEDITERRANEE
Latitude : 43.9343
Longitude : 4.8602

Lieu d'intervention : DA219NQ
957 AVENUE D AVIGNON
MONTFAVET
957 AVENUE D AVIGNON
84140 AVIGNON

Numéro d'affaire : 8553280
Référence du rapport : 8553280/19.31.1.R
Rédigé le : 10/06/2026
Par : Loïc NAVARRO
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification a été réalisée en référence à la règlementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles tel que défini au paragraphe 3.2 *« Vérifications visuelles limitées aux parties accessibles »* de la note technique n°9 du 2 aout 1995 relative aux vérifications générales périodiques des équipements du travail ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse, détecteurs de balourd, etc...) en l'absence de procédures de tests du constructeur ou de l'utilisateur et/ou nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers et/ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs. Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non du maintien en service de chaque équipement**.
De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défectuosités constatées lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères \ Pictogrammes			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à MESS.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

SYSTEME DE COMPACTAGE DE BENNE A ORDURES MENAGERES : 1

Fiche n° 1 : MONTFAVET
Marque: FAUN Type: VR5 TR2 n°série: 43387 n°interne: DA 219 NQ

Avis général : **Satisfaisant.**

Fiche n°1	**SYSTEME DE COMPACTAGE DE BENNE A ORDURES MENAGERES** **Marque :** FAUN	**N° série :** 43387 **N° interne :** DA 219 NQ
	Type : VR5 TR2 **Nature :** BENNE A ORDURES MENAGERES **Date de mise en service :** 2013	**Texte de référence :** Arrêté du 5 mars 1993
	Localisation : MONTFAVET	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : MESS

Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Postes de travail

Vérifiés : **3**	Présents : **3**
Postes vérifiés : **PUPITRE GAUCHE ET DROITE PLUS COMMANDE CABINE**	

Energies : **Electrique, Hydraulique**

Lève-conteneur : **Oui**

Mode de marche

(1)

Désignation : **Manuel éjecteur cabine**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles**
Appui : **Maintenu**	

(2)

Désignation : **Semi-automatique compactage**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles, Barrage immatériel**
Appui : **Impulsion**	

(3)

Désignation : **Manuel compactage**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles, Barrage immatériel**
Appui : **Maintenu**	

(4)

Désignation : **Manuel léve conteneur**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles, Barrage immatériel**
Appui : **Maintenu**	

(5)

Désignation : **Ouverture porte cabine**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles**
Appui : **Maintenu**	

(6)

Désignation : **Fermeture porte cabine**	Vérifié : **Oui**
Commande : **Bouton-poussoir**	Protection : **Protecteurs mobiles**
Appui : **Maintenu**	

(7)

Fiche n°1	SYSTEME DE COMPACTAGE DE BENNE A ORDURES MENAGERES **Marque :** FAUN	**N° série :** 43387 **N° interne :** DA 219 NQ

Désignation :	**Ouverture porte extérieur**	Vérifié :	**Oui**
Commande :	**Bimanuelle**	Protection :	**Protecteurs mobiles**
Appui :	**Maintenu**		

Déroulement de la vérification

Conditions de présentation de la machine :	**Celles-ci nous ont permis d'effectuer la vérification**

Signalisation / indication / appareils de mesure

Indicateurs / appareils de mesure

Nombre d'heures :	**18241**

Avertisseurs (sonores ou lumineux)

Nature :	**Lumineux, Sonore**	Type :	**Porte arrière ouverte, Communication ripeurs, Recul du véhicule**

Protecteurs / dispositifs de protection / autres dispositifs de protection

Protecteurs fixes

Eléments mobiles de transmission :	**Oui**	Eléments mobiles de travail :	**Oui**

Protecteurs mobiles

Présence :	**Oui**	Localisation :	**CAISSON**
Contrôle :	**Interverrouillage**		

Barrages immatériels / faisceaux laser

Présence :	**Oui**	Localisation :	**POSTE DE CHARGEMENT**

Commandes bi-manuelles

Nombre :	**1**

Dispositifs sensibles à la pression

Nature :	**Bord sensible**	Nombre :	**2**
Localisation :	**RIPPER**		

Détection de présence de ripeur sur les marchepieds

Action :	**Interdiction de marche arrière, Limitation de la vitesse de roulage, Interdiction de compactage (automatique)**

Dispositifs d'arrêt

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence :	**Bouton-poussoir**

Fiche n°1	SYSTEME DE COMPACTAGE DE BENNE A ORDURES MENAGERES	N° série : 43387
	Marque : FAUN	N° interne : DA 219 NQ

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques

Mode de marche

Déroulement de la vérification

1 Etat général

- 1.1 Stabilité
- 1.2 Eléments constitutifs
- 1.3 Propreté / Fuites
- 1.4 Eclairage

2 Éléments mécaniques

- 2.1 Eléments mobiles
- 2.2 Freins

3 Équipement électrique

- 3.1 Equipements et raccordements
- 3.2 Contacts directs
- 3.3 Séparation

5 Hydraulique

- 5.1 Equipements et raccordements
- 5.2 Niveaux
- 5.3 Séparation

6 Organes de service

- 6.1 Sélecteurs, boutons-poussoirs, leviers...
- 6.2 Identification
- 6.3 Protection

7 Signalisation / indication / appareils de mesure

- 7.1 Indicateurs / Appareils de mesure
- 7.2 Identification
- 7.3 Signalisation / Consignes
- 7.4 Avertisseurs (sonores ou lumineux)

8 Protecteurs / dispositifs de protection / autres dispositifs de protection

- 8.1 Distance de sécurité
- 8.2 Protecteurs fixes
- 8.3 Protecteurs mobiles
- 8.5 Barrages immatériels / Faisceaux laser
- 8.6 Commandes bi-manuelles
- 8.7 Dispositifs sensibles à la pression
- 8.15 Commande de fermeture de porte arrière
- 8.16 Vitesse limitée de fermeture de porte arrière
- 8.17 Détection de présence de ripeur sur les marchepieds
- 8.18 Dispositif de verrouillage mécanique du conteneur sur le lève-conteneur
- 8.19 Béquille de sécurité porte arrière
- 8.20 Bouton de commande de dégagement
- 8.21 Système vidéo de surveillance de la trémie

9 Dispositifs d'arrêt

- 9.1 Arrêt automatique
- 9.2 Arrêt général
- 9.3 Arrêts d'urgence

«Référentiel» BOM 3

Copyright BUREAU VERITAS