PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J004870218**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/09/2025	25036672

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

-

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S067J167**

(9) RAISON SOCIALE :

AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :

RUE DE CALAIS
PORT AUTONOME
67100 STRASBOURG
03.88.55.71.25

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 054J7019

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CT-174-VE (F)	16/05/2013	16/05/2013

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF644AHM000001917	N2G

Type/CNIT	Energie
MDA3CUHK42MGAVL75G63J9NAUBSN8M	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125962

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=1.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 59%
Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 34%

Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 34%
Efficacité par essieu : E2 : 49%
Déséquilibre (<30%) E2 : 6%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.8% D:-1.8% 0,8 <= h <= 1,0m

CT-174-VE

CT 02/09/2026

N° d'agrément : S067J16

N° de série : VF644AHM00000191

N° d'imprimé : J004870218

S067J167
A 02/09/2026
CT-174-VE