RENAULT SCENIC 30/04/2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**SCENIC**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/04/2019	**ATTENTION, LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS MOTEUR PARTIELLEMENT DÉMONTÉ, LES PIECES SONT DANS DES CARTONS À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE. IMPOSSIBILITÉ DONC DE FAIRE LE RELEVÉ KILOMÉTRIQUE ET DE DÉMARRER LE MOTEUR BIEN SÛR.**



Le

11/06/2026

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/086cb764-81e2-4e8f-b685-6959d378cb46

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Rhodis autos

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Scenic
Date de mise en circulation ou année	30/04/2019
Numéro de série	VF1RFA00863225395
Numéro d'immatriculation (A)	FF-219-WL
Type d'énergie (P.3)	ES
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant arrière. Rétroviseur extérieur électrique et rabattable. Régulateur de vitesse autoradio écran tactile GPS radar de stationnement avant et arrière. Fermeture centralisée à distance avec ouverture sans clé.
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le véhicule ne démarre pas, le moteur est partiellement démonté autocollant sur l Plusieurs parties du véhicule , Pare-chocs avant légèrement frotter, traces de griffure sur le pare-chocs, arrière, rayures sur les jantes , Impact sur pare-brise côté passager
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/55 R20
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique
Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur









Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3








195 55R20 95H









Photo dégât 4












Photo dégât 5







Photo dégât 6





Photo dégât 7









Photo dégât 8







Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, le véhicule ne démarre pas moteur partiellement démonté, les Pieces sont dans des cartons à l'arrière du véhicule. Impossibilité donc de faire le relevé kilométrique et de démarrer le moteur bien sûr.
Photos annexes	