AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F067724620

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2025	25137658

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/11/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S069F419**

(9) RAISON SOCIALE :
TIM CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
1 RUE JEAN MACE

69360 ST SYMPHORIEN D OZON
04.78.02.86.69

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 069D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CQ-110-LR (F)	29-03-2017	05-02-2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MAXITY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6SPTF24C3149508	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
F241ISE5R6M1I2J	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107038

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AV,AVD,G,C,ARG,AR,ARD)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,ARG,ARD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/03/2019:78666 Km / 02/02/2021:98566 Km / 06/04/2021:100066 Km / 14/04/2022:105155 Km / 26/06/2023:106891 Km / 19/07/2023:106894 Km / 21/06/2024:106929 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	2%			0%		
Forces verticales	1453daN			1286daN		
Frein de service						
Forces de freinage	436daN		437daN	388daN		405daN
Déséquilibre (<20%)	1%			5%		
Force de freinage (efficacité)	436daN		437daN	388daN		405daN
Taux d'efficacité (=>50%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Opacité des fumées (1.50m-1) C3:<0.10 C4:<0.10 C5:<0.10 Moyenne:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.7% D:-1.5%