EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 637342768

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/03/2026	26094068

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S02AS020

(9) RAISON SOCIALE : **CT AUTOMOBILE AJACCIEN**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0495201750
RPT DE LA ROCADE
20000 AJACCIO

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 02AF1021
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
2741 GL 2A (F)	19/11/2003	19/11/2003

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	HILUX4X4

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTFWS726100008498	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
WS726	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

108737

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARG,ARD.
5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif, AVG,AVD.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR,ARD,ARG.
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVG.
6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures, AR.

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, C.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,ARG,AR,ARD,D.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05/04/2019 : 78494km / 26/05/2020 : 86500km / 04/08/2021 : 88919km / 14/06/2022 : 93132km / 19/08/2022 : 94203km / 24/10/2023 : 100829km / 26/07/2024 : 104905km / 03/10/2024 : 105111km / 21/11/2024 : 105120km / 03/10/2025 : 106752km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		5%	
Forces verticales :	1085daN		811daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	384daN	381daN	284daN	284daN
Déséquilibre (<20%):	1%		0%	
Forces de freinage (efficacité) :	384daN	381daN	284daN	284daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	70%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.00m-1): C3: 0.43m-1 C4: 0.42m-1 C5: 0.36m-1 Moyenne: 0.41m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.4%	-1.2%