Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
08/10/2025	INT 51944	PANNE	6784	Obs incident: JFDUPUY : Bonjour, Ce message afin de vous informer que le démultiplicateur de cette roto est surement HS. Il s'agit d'une machine de prêt , qui est sur le Ci de Massat en attendant le retour de la roto du Centre. Merci a vous d'engager la réparation et ou au pire rendre celle du centre la réparation a été effectuée. Cordialement,	non
29/09/2025	INT 51867	PANNE	6761	Obs incident: DBARASCUD : Bonjour, La DEB annonce la vidange à faire. Les roulements du rotors font du bruit je pense qu'il faudra faire un bon entretien quand elle rentrera au parc. Nous avons changer un paquet de pièces et fait l'entretien que l'on pouvait mais vu l'état de la machine à son arrivée on peut pas faire des miracles. Cordialement,	non
25/09/2025	113864	LIVRAISON		FER PLAT	1
25/09/2025	115408	LIVRAISON		SUPPORT BAVETTE	1
25/09/2025	118058	LIVRAISON		PLAT	2
24/09/2025	101932	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE	1
24/09/2025	104158	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE	2
24/09/2025	101723	LIVRAISON		ECROU HEXAGONAL	2
24/09/2025	103688	LIVRAISON		ECROU SECURITE	9
24/09/2025	104155	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE	9
24/09/2025	117746	LIVRAISON		ECROU SECURITE	1
24/09/2025	100756	LIVRAISON		AXE PLAT ARRET	1
24/09/2025	118057	LIVRAISON		BAVETTE LATERALE	2
24/09/2025	104139	LIVRAISON		RONDELLE PLATE	9
24/09/2025	104136	LIVRAISON		RONDELLE	4
24/09/2025	103689	LIVRAISON		ECROU	4
24/09/2025	113579	LIVRAISON		BAVETTE ARRIERE GROUPE NOREMAT M55	1
24/09/2025	117156	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12	4
24/09/2025	104121	LIVRAISON		RONDELLE	1
09/09/2025	107656	INT 51594 (C)	6710	VERIN DE BALANCIER	1
04/09/2025	107656	INT 51594 (H)	6710	VERIN	1
25/08/2025	INT 51594	PANNE	6710	Obs incident: BDERAMOND : fuite hydraulique sur joint de verrin depannage sur site fuite hydro fuite sur verin (soudure sur le fut ---verin a remplacer controle general,niveaux,eclairage,graissage,controle fissures le 08/09/25,remplacement verin de balancier+purge+graissage+essais+niveau hydrau+nettoyage du bras controle eclairage et fonctionnement+niveaux reparation grille radiateur hydro	non
04/08/2025	110255	INT 50911 (H)	6444	CALES VERIN	2
08/07/2025	INT 51346	ITINÉRANT	6641	Obs incident: DMOUCHARD : problème protection arrière panier modif 1h30	non
02/07/2025	130202	INT 51180 (H)	6547	CAPTEUR	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
02/07/2025	130203	INT 51180 (H)	6547	MODULE	1
26/06/2025	100756	LIVRAISON		AXE PLAT ARRET	1
16/06/2025	INT 51180	MAINTENANC	6547	Obs incident: MMERIC : Bonjour , Demande de vidange multiplicateur .	non
05/06/2025	INT 51133	PANNE	6450	Obs incident: MMERIC : Bonjour demande de remplacement du rouleau palpeur et des paliers .	non
16/05/2025	101679	INT 50911 (H)	6444	RONDELLE	2
16/05/2025	107648	INT 50911 (H)	6444	AXE PLAT D'ARRET	4
16/05/2025	107655	INT 50911 (H)	6444	VERIN HYDRAULIQUE	2
07/05/2025	INT 50911	PANNE	6444	Obs incident: MMERIC : Bonjour , Fuite huile importante d'un verin (au niveau de l'ecrou de serrage sur le fut)	non
12/12/2024	MECA AGRI	INT 49853 (P)	6436	Prestation mécanique agricole	1
04/12/2024	INT 49853	PANNE	6436	Obs incident: CBACH : Bonjour , la soudure de l'anneau du vérin de balancier qui était fissurée a lâché . Nous ramenons la TRA57-08 aux ateliers. Cordialement, C.Bach.	non
25/11/2024	FLEXIBLES	INT 49743 (P)	6435	Fabrication flexibles	1
18/11/2024	INT 49743	FLEXIBLES	6435	Obs incident: FRMAURY : Bonjour, flexible alimentation HS en cours de démontage, besoin d'un n° BL pour aller chez Arnaudies . MAURY F	non
23/09/2024	169374	INT 48867 (H)	5901	AXE	2
23/09/2024	137674	INT 48867 (H)	5901	CONNECTEUR COMPLET DEUTSCH 2 VOIES	4
23/09/2024	103130	INT 48867 (H)	5901	CLAPET PARACHUTE	2
23/09/2024	133463	INT 48867 (H)	5901	BUTEE	4
23/09/2024	116966	INT 48867 (H)	5901	CHARNIERES TRAPPE COFFRE OUTILS	2
23/09/2024	116997	INT 48867 (H)	5901	BAGUE	4
09/09/2024	FLEXIBLES	INT 49234 (P)	6365	Fabrication flexibles	1
04/09/2024	INT 49234	FLEXIBLES	6365	Obs incident: ERCOUMES : flexible a remplacer	non
07/08/2024	112755	INT 49037 (H)	5950	VALVE ELECTRIQUE	1
07/08/2024	152224	INT 49037 (H)	5950	ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE	1
07/08/2024	117130	INT 49037 (H)	5950	ADAPTATEUR DROIT	1
23/07/2024	INT 49037	MAINTENANC	5950	Obs incident: ERCOUMES : faire vidange multiplicateur	non
01/07/2024	INT 48867	PANNE	5901	Obs incident: BDERAMOND : chauffe huile hydro : ventilateur 8 ou 9 pales ...	non
29/02/2024	112755	INT 48055 (H)	5900	VALVE ELECTRIQUE	1
29/02/2024	152224	INT 48055 (H)	5900	ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE	1
22/02/2024	INT 48055	MAINTENANC	5900	panier vibre + bras sans controle d effort	non
18/01/2024	127921	INT 47843 (H)	5900	CHARNIERE COFFRE	2
18/01/2024	116979	INT 47843 (H)	5900	CLE LOQUET	1
18/01/2024	103130	INT 47843 (H)	5900	CLAPET PARACHUTE	2
18/01/2024	116978	INT 47843 (H)	5900	LOQUET VERROUILLAGE	1
16/01/2024	INT 47843	PANNE	5900	probleme mouvement bras	non
08/12/2023	HH775	INT 47249 (C)	5860	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	1
08/12/2023	118399	INT 47249 (C)	5860	CARTOUCHE FILTRANTE	1
08/12/2023	X11CE	INT 47249 (C)	5860	HUILE TRANSMISSION 85W140	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
20/10/2023	103130	INT 47249 (H)	5860	CLAPET PARACHUTE	3
06/10/2023	INT 47249	PANNE	5860	Probleme lever de fleche	non
22/09/2023	117130	INT 46976 (H)	5858	ADAPTATEUR DROIT	1
22/09/2023	152224	INT 46976 (H)	5858	ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE	1
30/08/2023	INT 46976	PANNE	5858	Obs incident: PDERRAMOND : accumulateur suspension cabine défectueux	non
23/08/2023	101865	LIVRAISON		MOYEU AMOVIBLE	1
23/08/2023	113592	LIVRAISON		CLAVETTE PARALELLE FORME C	1
23/08/2023	113597	LIVRAISON		POULIE CRANTE 72 DENTS	1
23/08/2023	113598	LIVRAISON		COURROIE	1
25/07/2023	INT 46787	PANNE	5837	Bonjour, la pièce assurant l'articulation du balancier s'est cassée. Cordialement, C.BACH -controle verin et accessoires suite case chappe fleche -preparation des pices a souder,redresser et confection -soudure et renforts	non
18/07/2023	INT 46737	PANNE	5837	Obs incident: CBACH : Bonjour, le mouvement de descente du bras se fait de manière très lente, un essaie en mode manuel(sur les distributeurs) a montré que cela fonctionnait correctement . Bien cordialement, C .Bach.	non
05/07/2023	113598	MANUELLE		COURROIE	1
13/12/2022	X11CE	INT 45408 (S)	5836	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
12/12/2022	A15AA	INT 45408 (S)	5836	SCELROULEMENT	1
08/12/2022	101865	INT 45408 (H)	5836	MOYEU AMOVIBLE Réf fournisseur: 101865	1
08/12/2022	127370	INT 45408 (H)	5836	JOINT DE CARTER Réf fournisseur: 127370	1
08/12/2022	113598	INT 45408 (H)	5836	COURROIE Réf fournisseur: 113598	1
08/12/2022	104137	INT 45408 (H)	5836	RONDELLE PLATE M10 Réf fournisseur: 104137	2
08/12/2022	103018	INT 45408 (H)	5836	ECROU SECURITE 11.05.010 Réf fournisseur: 103018	50
08/12/2022	115689	INT 45408 (H)	5836	POULIE DENTEE Réf fournisseur: 115689	1
08/12/2022	113578	INT 45408 (H)	5836	TENDEUR Réf fournisseur: 113578	1
08/12/2022	101926	INT 45408 (H)	5836	VIS CHC M12X30 8.8 Réf fournisseur: 101926	2
08/12/2022	113597	INT 45408 (H)	5836	POULIE CRANTE 72 DENTS Réf fournisseur: 113597	1
08/12/2022	103675	INT 45408 (H)	5836	ECROU HEXAGONAL H M10 8.8 Réf fournisseur: 103675	1
08/12/2022	126496	INT 45408 (H)	5836	CAPOT TRANSMISSION Réf fournisseur: 126496	1
29/11/2022	INT 45408	PANNE	5836	maintenance à faire, démarrage forcé, problème tendeur courroie rotor	non
10/11/2022	103059	LIVRAISON		FLEAU Réf fournisseur: 103059	100
09/11/2022	103067	LIVRAISON		MANILLE RENFORCE Réf fournisseur: 103067	100
07/11/2022	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	25

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
07/11/2022	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	50
07/11/2022	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	50
07/11/2022	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	50
07/11/2022	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	50
30/08/2022	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
19/08/2022	127514	MANUELLE		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
05/08/2022	X11CE	INT 44185 (S)	5303	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
27/05/2022	X11CE	INT 44185 (S)	5303	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
27/05/2022	118399	INT 44185 (S)	5303	CARTOUCHE FILTRANTE	1
22/04/2022	INT 44185	MAINTENANC	5303	Entretien a faire (demarrage force) - vidange multiplicateur -remplacer filtre -remettre axe bati en place	non
18/11/2021	INT 43171	R.A.CAMPAG	5303	Révision avt campagne épareuse	non
14/10/2021	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	25
14/10/2021	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	50
30/08/2021	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	100
29/06/2021	X11CE	INT 42319 (S)	5298	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
28/06/2021	INT 42319	MAINTENANC	5298	-vidange multiplicateur -verification chassis -controle signaletique -verification circuit hydraulique -vidange reservoir hydraulique -remplacement filtre -nettoyage bouchon remplissage- reniflard -nettoyage du radiateur	non
25/06/2021	113598	MANUELLE		COURROIE	1
01/06/2021	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	100
01/06/2021	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	100
01/06/2021	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	50
01/06/2021	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	100
01/06/2021	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	50
06/05/2021	HH-VG46-210	INT 41948 (S)	7585	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	15
05/05/2021	150144	INT 41948 (H)	7585	BOBINE ELECTRO PROPORTIONNEL Réf fournisseur: 150144	1
03/05/2021	INT 41948	PANNE	7585	remise en etat ; problemes electriques	non
10/03/2021	114033	LIVRAISON		RONDELLE FREIN Réf fournisseur: 114033	4
10/03/2021	144205	LIVRAISON		VISCHC M10 80 10.9 Réf fournisseur: 144205	4
03/09/2020	INT 40516	PANNE	7585	PAGOSTA : - ressouder une chape porte couteaux	non
18/06/2020	GR001	MANUELLE		CARTOUCHE DE GRAISSE	24
26/02/2020	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	100
26/02/2020	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	100
26/02/2020	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	100
26/02/2020	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	300
26/02/2020	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	100

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
17/02/2020	117747	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117747	6
17/02/2020	104122	LIVRAISON		RONDELLE FREIN Réf fournisseur: 104122	6
17/02/2020	117156	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	6
31/01/2020	103374	INT 39618 (H)	7583	TRANSMISSION MECANIQUE Réf fournisseur: 103374	1
30/01/2020	INT 39618	PANNE	7583	rep cardan	non
23/01/2020	127514	MANUELLE		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
16/01/2020	118057	INT 39502 (H)	5000	BAVETTE LATERALE Réf fournisseur: 118057	2
16/01/2020	HH-VG46-210	INT 39502 (S)	5000	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	70
16/01/2020	104139	INT 39502 (H)	5000	RONDELLE PLATE Réf fournisseur: 104139	9
16/01/2020	101932	INT 39502 (H)	5000	VIS H M10 30 8.8 Réf fournisseur: 101932	1
16/01/2020	104136	INT 39502 (H)	5000	RONDELLE Réf fournisseur: 104136	4
16/01/2020	118058	INT 39502 (H)	5000	PLAT Réf fournisseur: 118058	2
16/01/2020	118869	INT 39502 (H)	5000	KIT GROUPE HYDRAULIQUE Réf fournisseur: 118869	1
16/01/2020	113579	INT 39502 (H)	5000	BAVETTE ARRIERE GROUPE NOREMAT M55 Réf fournisseur: 113579	1
16/01/2020	X11CE	INT 39502 (S)	5000	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
16/01/2020	117156	INT 39502 (H)	5000	VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	4
16/01/2020	104121	INT 39502 (H)	5000	RONDELLE Réf fournisseur: 104121	1
16/01/2020	118399	INT 39502 (H)	5000	CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
16/01/2020	103689	INT 39502 (H)	5000	ECROU Réf fournisseur: 103689	4
16/01/2020	117407	INT 39502 (H)	5000	GAINE Réf fournisseur: 117407	2
16/01/2020	115408	INT 39502 (H)	5000	SUPPORT BAVETTE Réf fournisseur: 115408	1
16/01/2020	100756	INT 39502 (H)	5000	AXE PLAT ARRET Réf fournisseur: 100756	1
16/01/2020	117746	INT 39502 (H)	5000	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	1
16/01/2020	113864	INT 39502 (H)	5000	FER PLAT Réf fournisseur: 113864	1
16/01/2020	104155	INT 39502 (H)	5000	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104155	9
16/01/2020	103688	INT 39502 (H)	5000	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 103688	9
16/01/2020	101723	INT 39502 (H)	5000	ECROU HEXAGONAL Réf fournisseur: 101723	2
16/01/2020	104158	INT 39502 (H)	5000	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104158	2

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
16/01/2020	117257	INT 39502 (H)	5000	INDICATEUR DE NIVEAU Réf fournisseur: 117257	1
09/01/2020	INT 39502	MAINTENANC	5000	maintenance 1000 h: -vidange hydraulique+ filtre -vidange multiplicateur -rempl bavette laterale+ AR+ FLEXIBLE BRAS GROUPE -REMPL CAPTEUR NIVEAU -serrage boulons support batis	non
28/11/2019	112470	INT 39311 (H)	7583	BOUTON PROPORTIONNEL Réf fournisseur: 112470	1
28/11/2019	112099	INT 39311 (H)	7583	BOUTONS MANIPULATEUR Réf fournisseur: 112099	1
28/11/2019	116966	INT 39311 (H)	7583	CHARNIERES TRAPPE COFFRE OUTILS Réf fournisseur: 116966	2
27/11/2019	INT 39311	PANNE	7583	pb joystick+ voir charnieres capot: -rempl charnieres capot -rempl bouton+ molette joystick	non
22/11/2019	P11JF	LIVRAISON		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
18/10/2019	118242	INT 39094 (H)	4852	VENTILATEUR Réf fournisseur: 118242	1
14/10/2019	INT 39094	PANNE	4852	ventilateur ne fonctionne plus/ -rempl ventilateur	non
07/10/2019	117747	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117747	10
07/10/2019	117156	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	10
10/09/2019	X11CE	INT 38814 (S)		HUILE TRANSMISSION 85W140	3
09/08/2019	INT 38814	DEF. UTILI		Obs incident: fixations carter de protection courroie rotor dégradées (filetages à tarauder une nouvelle fois? il reste deux vis de fixation): -rempl vis carter courroie -vidange multiplicateur	non
09/07/2019	P11JF	LIVRAISON		COUTEAU FORGEX 5.254.43	300
09/07/2019	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	50
09/07/2019	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	50
09/07/2019	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	50
02/07/2019	113598	MANUELLE		COURROIE	1
06/06/2019	INT 38434	PANNE	1509	pb graissage: rep graissage palier carcasse interieur	non
17/04/2019	GR570	MANUELLE		CARTOUCHE DE GRAISSE BIO	24
26/03/2019	X11CE	INT 37867 (S)		HUILE TRANSMISSION 85W140	2
26/03/2019	107899	INT 37867 (H)		POCHETTE DE JOINT Réf fournisseur: 107899	1
26/03/2019	118399	INT 37867 (H)		CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
26/03/2019	HH-VG46-210	INT 37867 (S)		HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	6
26/03/2019	119839	INT 37867 (H)		AXE Réf fournisseur: 119839	1
26/03/2019	101684	INT 37867 (H)		BAGUE Réf fournisseur: 101684	2
26/03/2019	114169	INT 37867 (H)		BAGUE USURE Réf fournisseur: 114169	2

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
22/03/2019	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
22/03/2019	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	100
22/03/2019	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	100
22/03/2019	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	100
22/03/2019	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	100
19/03/2019	INT 37867	R.A.CAMPAG		Révision avt campagne épareuse: -*soudure groupe de broyage -redresse carter courroie -rempl axe et bague orientation groupe -rempl joint de verin balancier -vidange multiplicateur -ctrl electricite -niveau hydraulique -rempl filtre hydraulique -ctrl graissage groupe de broyage	non
21/01/2019	INT 37504	ITINÉRANT	5658	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
12/12/2018	117176	INT 37271 (H)	5658	SILENT BLOC Réf fournisseur: 117176	1
12/12/2018	112470	INT 37271 (H)	5658	BOUTON PROPORTIONNEL Réf fournisseur: 112470	1
12/12/2018	INT 37271	PANNE	5658	remise en etat bavette +cdes: -rempl bavettes avant+ arriere carcasse -rempl inter cde rotor	non
12/12/2018	112099	INT 37271 (H)	5658	BOUTONS MANIPULATEUR Réf fournisseur: 112099	2
12/12/2018	113579	INT 37271 (H)	5658	BAVETTE Réf fournisseur: 113579	1
29/10/2018	107649	INT 36701 (H)	5658	AXE Réf fournisseur: 107649	1
29/10/2018	116953	INT 36701 (H)	5658	AXE Réf fournisseur: 116953	2
29/10/2018	107648	INT 36701 (H)	5658	AXE PLAT D'ARRET Réf fournisseur: 107648	3
29/10/2018	116954	INT 36701 (H)	5658	VERIN Réf fournisseur: 116954	1
29/10/2018	116906	INT 36701 (H)	5658	PIVOT ORIENTATION BRAS Réf fournisseur: 116906	1
29/10/2018	106838	INT 36701 (H)	5658	RONDELLE 17*50*10 Réf fournisseur: 106838	3
29/10/2018	113252	INT 36701 (H)	5658	CORDE Réf fournisseur: 113252	1
18/10/2018	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	500
18/09/2018	113324	INT 36701 (H)	5658	BOBINE Réf fournisseur: 113324	1
11/09/2018	INT 36701	DEF. UTILI	5658	disfonctionnement commande mouvement balancier -remplace bobine orientation machine	non
23/08/2018	HH-VG46-210	MANUELLE		HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	60
09/08/2018	127370	INT 36505 (S)		JOINT DE CARTER	1
09/08/2018	118572	INT 36505 (H)		BUTEE CAOUTCHOUC Réf fournisseur: 118572	1
09/08/2018	113597	INT 36505 (H)		POULIE CRANTE 72 DENTS Réf fournisseur: 113597	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
09/08/2018	101679	INT 36505 (H)		RONDELLE Réf fournisseur: 101679	4
09/08/2018	116970	INT 36505 (H)		ACCUMULATEUR Réf fournisseur: 116970	1
09/08/2018	126442	INT 36505 (H)		VIS CARTER PROTECTION COURROIE ENTRAINEM Réf fournisseur: 126442	4
09/08/2018	115689	INT 36505 (H)		POULIE DENTEE Réf fournisseur: 115689	1
27/07/2018	INT 36505	R.A.CAMPAG		Révision avt campagne épareuse: -rempl poulie motriceet receptrice -rempl accumulateur	non
09/07/2018	137176	LIVRAISON		BAVETTE DE PROTECTION Réf fournisseur: 137176	1
09/07/2018	113598	LIVRAISON		COURROIE	2
29/06/2018	INT 36390	PANNE	5392	remise en etat panier	non
01/06/2018	113598	MANUELLE		COURROIE	1
18/05/2018	INT 36044	PANNE	5587	forte vibration rotor+ ctrl panier: -rempl casquette de fauchage -remis boulon maintient casquette	non
15/05/2018	104121	LIVRAISON		RONDELLE Réf fournisseur: 104121	30
15/05/2018	117157	LIVRAISON		VIS RCC M10X30 Réf fournisseur: 117157	12
15/05/2018	117160	LIVRAISON		VIS RCC 10X60 Réf fournisseur: 117160	4
15/05/2018	117161	LIVRAISON		VIS RCC M10X90 Réf fournisseur: 117161	6
15/05/2018	117159	LIVRAISON		VIS RCC M10X40 Réf fournisseur: 117159	8
15/05/2018	117156	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	12
15/05/2018	101953	LIVRAISON		VIS CHC M10X20 8.8 Réf fournisseur: 101953	9
15/05/2018	104137	LIVRAISON		RONDELLE PLATE M10 Réf fournisseur: 104137	8
15/05/2018	104122	LIVRAISON		RONDELLE FREIN Réf fournisseur: 104122	12
15/05/2018	117747	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117747	12
15/05/2018	117746	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	20
15/05/2018	104158	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104158	8
14/05/2018	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	100
09/05/2018	127514	MANUELLE		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
09/05/2018	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	50
09/05/2018	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	50
10/04/2018	PRESTA FLEX	INT 35702 (H)	5390	FABRICATION FLEXIBLES	1
29/03/2018	X11CE	INT 35702 (S)	5390	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
29/03/2018	HH-VG46-210	INT 35702 (S)	5390	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	70
26/03/2018	114169	INT 35702 (H)	5390	BAGUE USURE Réf fournisseur: 114169	2

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
26/03/2018	116996	INT 35702 (H)	5390	BAGUE USURE Réf fournisseur: 116966	4
26/03/2018	118527	INT 35702 (H)	5390	CONTREBIELLE ORIENTATION GROUPE Réf fournisseur: 118527	1
26/03/2018	119840	INT 35702 (H)	5390	AXE PLAT ARRET Réf fournisseur: 119840	1
26/03/2018	118399	INT 35702 (H)	5390	CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
26/03/2018	119958	INT 35702 (H)	5390	BOUCHON REMPLISSAGE Réf fournisseur: 119958	1
26/03/2018	116998	INT 35702 (H)	5390	AXE PLAT D ARRET Réf fournisseur: 116998	1
26/03/2018	121802	INT 35702 (H)	5390	VOYANT DE NIVEAU Réf fournisseur: 121802	1
08/03/2018	INT 35702	PANNE	5390	support panier cassé -vidanges hydraulique +filtres -vidange multiplicateur -remplace support de panier + axes d articulation	non
10/11/2017	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
06/11/2017	INT 34814	PANNE	5388	panne au niveau du verin d'appui: -rempl fil de commande double effet	non
25/10/2017	130203	INT 34719 (H)		MODULE Réf fournisseur: 130203	1
25/10/2017	128553	INT 34719 (H)		VALVE ELECTRIQUE Réf fournisseur: 128553	1
20/10/2017	INT 34719	PANNE		panne au niveau du verin d'appui: -rempl clapet de verin simple double effet	non
05/10/2017	PRESTA FLEX	INT 34526 (H)		FABRICATION FLEXIBLES	1
05/10/2017	PRESTA FLEX	INT 34526 (H)		FABRICATION FLEXIBLES	1
22/09/2017	A15AC	MANUELLE		FREIN FILET NORMAL	1
15/09/2017	INT 34526	FLEXIBLES		fabrication d'un flexible	non
06/09/2017	INT 34439	PANNE	1249	vibration importantes rotor: -apres controle : RAS	non
30/08/2017	X11CE	MANUELLE		HUILE TRANSMISSION 85W140	2
11/08/2017	115408	INT 34262 (H)	1249	SUPPORT BAVETTE Réf fournisseur: 115408	1
11/08/2017	104121	INT 34262 (H)	1249	RONDELLE Réf fournisseur: 104121	1
11/08/2017	118057	INT 34262 (H)	1249	BAVETTE LATERALE Réf fournisseur: 118057	2
11/08/2017	117746	INT 34262 (H)	1249	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	1
11/08/2017	113864	INT 34262 (H)	1249	FER PLAT Réf fournisseur: 113864	1
11/08/2017	104155	INT 34262 (H)	1249	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104155	9
11/08/2017	103688	INT 34262 (H)	1249	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 103688	9
11/08/2017	101723	INT 34262 (H)	1249	ECROU HEXAGONAL Réf fournisseur: 101723	2
11/08/2017	104158	INT 34262 (H)	1249	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104158	2

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
11/08/2017	104139	INT 34262 (H)	1249	RONDELLE PLATE Réf fournisseur: 104139	9
11/08/2017	101932	INT 34262 (H)	1249	VIS H M10 30 8.8 Réf fournisseur: 101932	1
11/08/2017	100756	INT 34262 (H)	1249	AXE PLAT ARRET Réf fournisseur: 100756	1
11/08/2017	117156	INT 34262 (H)	1249	VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	4
11/08/2017	113579	INT 34262 (H)	1249	BAVETTE Réf fournisseur: 113579	1
11/08/2017	118058	INT 34262 (H)	1249	PLAT Réf fournisseur: 118058	2
11/08/2017	103689	INT 34262 (H)	1249	ECROU Réf fournisseur: 103689	4
11/08/2017	104136	INT 34262 (H)	1249	RONDELLE Réf fournisseur: 104136	4
24/07/2017	INT 34262	R.A.CAMPAG	1249	Révision avt campagne épareuse remplacement bavette arr +vidange du multiplicateur	non
17/07/2017	INT 34199	ITINÉRANT	1249	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
11/07/2017	113324	INT 34142 (H)	1249	BOBINE Réf fournisseur: 113324	1
04/07/2017	INT 34142	PANNE	1249	-rempl bobine panier	non
27/06/2017	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	100
27/06/2017	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
15/06/2017	103018	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 103018	6
15/06/2017	101953	LIVRAISON		VIS CHC M10X20 8.8 Réf fournisseur: 101953	6
29/05/2017	BJFLCS10EML12	INT 33857 (S)	1089	CS10 EML12	1
29/05/2017	BJFLCS10POR12I	INT 33857 (S)	1089	CS10 POR12L 90°	1
29/05/2017	BJFLR2T10	INT 33857 (S)	1089	R2AT 3/8 - 2SAE DN10	2,6
29/05/2017	BJFLJS2110	INT 33857 (S)	1089	JUPE A SERTIR 21 - 3/8 SS DEN	2
29/05/2017	INT 33857	FLEXIBLES	1089	confection flexible	non
09/05/2017	104121	LIVRAISON		RONDELLE Réf fournisseur: 104121	3
09/05/2017	101986	LIVRAISON		VIS CHC 10x30 Réf fournisseur: 101986	3
09/05/2017	137176	LIVRAISON		BAVETTE DE PROTECTION	1
26/04/2017	101953	LIVRAISON		VIS CHC M10X20 8.8 Réf fournisseur: 101953	6
26/04/2017	104121	LIVRAISON		RONDELLE Réf fournisseur: 104121	34
26/04/2017	117161	LIVRAISON		VIS RCC M10X90 Réf fournisseur: 117161	2
26/04/2017	117159	LIVRAISON		VIS RCC M10X40 Réf fournisseur: 117159	4
26/04/2017	117157	LIVRAISON		VIS RCC M10X30 Réf fournisseur: 117157	12
26/04/2017	117746	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	20
17/03/2017	BJFLCS13FBSP08	INT 33287 (S)	323	CS13 FBSP1/2 90°	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
17/03/2017	BJFLR2T13	INT 33287 (S)	323	R2AT 1/2 - 2SAE DN13	1,6
17/03/2017	BJFLCS13FJ10	INT 33287 (S)	323	CS13 FJ 7/8	1
17/03/2017	BJFLCM10L04CO	INT 33287 (S)	323	COUDE MALE 90DEGRES 10 SERIE L	1
17/03/2017	BJFLJS2113	INT 33287 (S)	323	JUPE A SERTIR 21 - 1/2 SS DEN	2
15/03/2017	A11FD	INT 33287 (S)	323	BOMBE SPRAY PEINTURE	1
13/03/2017	Q11BK	INT 33287 (S)	323	BOMBE DEGRIPPANT	1
13/03/2017	104139	INT 33287 (H)	323	RONDELLE PLATE Réf fournisseur: 104139	6
13/03/2017	114168	INT 33287 (H)	323	BAGUE USURE Réf fournisseur: 114168	2
13/03/2017	135297	INT 33287 (H)	323	AUTOCOLLANT Réf fournisseur: 135297	1
13/03/2017	107927	INT 33287 (H)	323	CAPOT PROTECTION Réf fournisseur: 107927	1
13/03/2017	119839	INT 33287 (H)	323	AXE Réf fournisseur: 119839	1
13/03/2017	127370	INT 33287 (H)	323	JOINT DE CARTER Réf fournisseur: 127370	1
13/03/2017	102020	INT 33287 (H)	323	BOUCHON REMPLISSAGE Réf fournisseur: 102020	1
13/03/2017	126496	INT 33287 (H)	323	CAPOT TRANSMISSION Réf fournisseur: 126496	1
13/03/2017	114169	INT 33287 (H)	323	BAGUE USURE Réf fournisseur: 114169	2
13/03/2017	104174	INT 33287 (H)	323	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104174	6
13/03/2017	118399	INT 33287 (H)	323	CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
13/03/2017	126442	INT 33287 (H)	323	VIS CARTER PROTECTION COURROIE ENTRAINEM Réf fournisseur: 126442	6
09/03/2017	X11CE	INT 33287 (S)	323	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
06/03/2017	INT 33287	R.A.CAMPAG	323	Révision avt campagne épareuse: -rempl axe et bagues haut de balancier -rempl axe et bague rotation carcasse -redresse barre de debroussaillage+ soudure -rep circuit de graissage carcasse -rempl support moteur hydraulique -rempl joint de carter -rempl carter courroie+ vis de fixation -rempl capot arriere de bras -rempl bouchon de remplissage hydraulique -vidange multiplicateur -vidange hydraulique+ filtre	non
11/01/2017	127514	INT 32927 (S)	323	ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
11/01/2017	INT 32927	PANNE	323	rouleau palpeur hs	non
11/01/2017	P12CR	INT 32927 (S)	323	BOULON HP38 L38	6
05/01/2017	INT 32886	ITINÉRANT	4827	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
16/12/2016	107656	INT 32704 (H)	4725	VERIN Réf fournisseur: 107656	1
16/12/2016	HH-VG46-210	INT 32704 (S)	4725	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	5
13/12/2016	HH-VG46-210	INT 32678 (S)	1009	HUILE HYDRAULIQUE ISO VG46	5

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
12/12/2016	INT 32704	PANNE	4725	-rempl verin de balancier	non
06/12/2016	107899	INT 32678 (H)	1009	POCHETTE DE JOINT Réf fournisseur: 107899	1
05/12/2016	INT 32678	PANNE	1009		non
24/11/2016	126442	INT 32384 (H)	4725	VIS CARTER PROTECTION COURROIE ENTRAINEM Réf fournisseur: 126442	4
24/11/2016	311494	MANUELLE		COURROIE 1280 L30	1
24/11/2016	117046	INT 32384 (H)	4725	BUTOIR Réf fournisseur: 117046	1
24/11/2016	101988	INT 32384 (H)	4725	VIS Réf fournisseur: 101988	2
24/11/2016	130945	INT 32384 (H)	4725	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 130945	6
19/10/2016	118058	LIVRAISON		PLAT Réf fournisseur: 118058	2
19/10/2016	117397	LIVRAISON		KIT PARE CHOC GROUPE Réf fournisseur: 117397	1
19/10/2016	INT 32384	PANNE	4725	poulie entrainement rotor HS: -rempl vis cache poulie	non
19/10/2016	131806	LIVRAISON		KIT BAVETTE Réf fournisseur: 131806	1
19/10/2016	118057	LIVRAISON		BAVETTE LATERALE Réf fournisseur: 118057	2
13/10/2016	GR570	MANUELLE		CARTOUCHE DE GRAISSE BIO	24
03/10/2016	116956	INT 32231 (H)	929	PLAT Réf fournisseur: 116956	2
03/10/2016	122791	INT 32231 (H)	929	RESSORT Réf fournisseur: 122791	1
30/09/2016	A11FD	INT 32231 (S)	929	BOMBE SPRAY PEINTURE	1
29/09/2016	INT 32231	PANNE	929	- reprise des differentes fissures+ confection+ pose plaque de remfort, peinture, essais -rempl ressort	non
27/09/2016	P11JF	MANUELLE		COUTEAU FORGEX 5.254.43	200
27/09/2016	P11JJ	MANUELLE		VIS DE 14	50
27/09/2016	P11JK	MANUELLE		MANILLE DE 14	50
27/09/2016	P11JL	MANUELLE		ECROU DE 14	50
27/09/2016	P11JM	MANUELLE		ENTRETOISE DE 14	50
22/09/2016	BJFLCS13POR15I	INT 32196 (S)	929	CS13 POR15L	1
22/09/2016	BJFLJS2113	INT 32196 (S)	929	JUPE A SERTIR 21 - 1/2 SS DEN	2
22/09/2016	INT 32196	FLEXIBLES	929	fabrication d'un flexible	non
22/09/2016	BJFLCS13EML15	INT 32196 (S)	929	CS13 EML15	1
22/09/2016	BJFLR2T13	INT 32196 (S)	929	R2AT 1/2 - 2SAE DN13	2,7
09/09/2016	117747	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117747	20
09/09/2016	117156	LIVRAISON		VIS ASSEMBLAGE COLLET CARRE M12 Réf fournisseur: 117156	20
09/09/2016	104122	LIVRAISON		RONDELLE FREIN Réf fournisseur: 104122	20
07/09/2016	104139	LIVRAISON		RONDELLE PLATE Réf fournisseur: 104139	10

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
07/09/2016	126442	LIVRAISON		VIS CARTER PROTECTION COURROIE ENTRAINEM Réf fournisseur: 126442	10
07/09/2016	113598	MANUELLE		COURROIE	1
03/08/2016	116957	INT 31928 (H)	4538	DOUILLE Réf fournisseur: 116957	2
03/08/2016	116954	INT 31928 (H)	4538	VERIN Réf fournisseur: 116954	1
03/08/2016	104160	INT 31928 (H)	4538	VIS Réf fournisseur: 104160	1
03/08/2016	107648	INT 31928 (H)	4538	AXE PLAT D'ARRET Réf fournisseur: 107648	1
29/07/2016	INT 31928	PANNE	4538	-rempl verin d'orientation -rempl les deux supports+ axe de tige	non
21/07/2016	112470	INT 31853 (H)	889	BOUTON PROPORTIONNEL Réf fournisseur: 112470	2
21/07/2016	127921	INT 31853 (H)	889	CHARNIERE COFFRE Réf fournisseur: 127921	4
19/07/2016	INT 31853	PANNE	889	pb joystick: -rempl molette proportionnelle	non
09/05/2016	INT 31356	MODIF.		transfert sur TRA57-08	non
21/03/2016	INT 31087	ITINÉRANT		Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
10/02/2016	X11CE	INT 30726 (S)	340	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
02/02/2016	INT 30726	MAINTENANC	340	vidange multiplicateur	non
06/01/2016	127514	MANUELLE		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
11/12/2015	PRESTA MECA A	INT 29870 (H)		PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
07/12/2015	INT 30360	ITINÉRANT	140	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant: niveaux hydraulique+ multiplicateur	non
07/12/2015	104150	LIVRAISON		VIS H M16-130/44 10.9 Réf fournisseur: 104150	10
07/12/2015	106838	LIVRAISON		RONDELLE 17*50*10 Réf fournisseur: 106838	10
07/12/2015	104124	LIVRAISON		RONDELLE Réf fournisseur: 104124	10
27/11/2015	61645	LIVRAISON		RALLONGE AIR COMPRIME 10M Réf fournisseur: 61645	1
23/11/2015	122015	LIVRAISON		MASSE EQUILIBRAGE (CONTRE POID) Réf fournisseur: 122015	1
19/11/2015	PRESTA MECA A	INT 29870 (H)		PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
04/11/2015	103374	INT 29962 (H)	729	TRANSMISSION MECANIQUE Réf fournisseur: 103374	1
03/11/2015	061645	INT 29962 (H)	729	RALLONGE AIR D8 LG 10 METRES Réf fournisseur: 061645	1
23/10/2015	X11CE	INT 29962 (S)	729	HUILE TRANSMISSION 85W140	2
22/10/2015	121489	INT 29962 (H)	729	RONDELLE Réf fournisseur: 121489	6
22/10/2015	121694	INT 29962 (H)	729	VIS Réf fournisseur: 121694	6
22/10/2015	127370	INT 29962 (S)	729	JOINT DE CARTER	1
22/10/2015	121488	INT 29962 (H)	729	ECROU Réf fournisseur: 121488	6
22/10/2015	113739	INT 29962 (H)	729	PALIER ROTOR Réf fournisseur: 113739	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
22/10/2015	115535	INT 29962 (H)	729	ROTOR FAUCHAGE/DEBROUISSAILLAGE Réf fournisseur: 115535	1
22/10/2015	115686	INT 29962 (H)	729	PALIER COMPLET Réf fournisseur: 115686	1
22/10/2015	113598	INT 29962 (S)	729	COURROIE	1
19/10/2015	A11FD	INT 29962 (S)	729	BOMBE SPRAY PEINTURE	1
19/10/2015	PRESTA MECA A	INT 29870 (H)		PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
09/10/2015	INT 29962	R.A.CAMPAG	729	-vidange multiplicateur -rempl rotor -rempl paliers+ courroies -soudure bras	non
22/09/2015	INT 29870	MODIF.		montage d'un chassis pour transfert sur TRA 68-15	non
19/08/2015	104121	LIVRAISON		RONDELLE Réf fournisseur: 104121	25
19/08/2015	117161	LIVRAISON		VIS RCC M10X90 Réf fournisseur: 117161	10
19/08/2015	117160	LIVRAISON		VIS RCC 10X60 Réf fournisseur: 117160	10
19/08/2015	117159	LIVRAISON		VIS RCC M10X40 Réf fournisseur: 117159	10
19/08/2015	117746	LIVRAISON		ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	10
16/07/2015	116996	LIVRAISON		BAGUE USURE Réf fournisseur: 116966	4
16/07/2015	116997	LIVRAISON		BAGUE Réf fournisseur: 116997	2
16/07/2015	118411	LIVRAISON		CAPOT DUR FLEX Réf fournisseur: 118411	1
16/07/2015	114169	LIVRAISON		BAGUE USURE Réf fournisseur: 114169	2
30/06/2015	INT 29432	ITINÉRANT	649	visite mecanicien itinerant: -niveau multiplicateur -souffle radiateur	non
22/06/2015	W400E1010	LIVRAISON		CARDAN Réf fournisseur: W400E1010	1
17/06/2015	112099	LIVRAISON		BOUTONS MANIPULATEUR Réf fournisseur: 112099	3
16/06/2015	PRESTA FLEX	INT 29326 (H)	649	FABRICATION FLEXIBLES	1
15/06/2015	118572	LIVRAISON		BUTEE CAOUTCHOUC Réf fournisseur: 118572	1
12/06/2015	Q11CF	MANUELLE		CARTOUCHE GRAISSE	24
12/06/2015	110198	MANUELLE		BAVETTE DE PROTECTION AVANT ROUGE	7
12/06/2015	INT 29326	PANNE	649	flexible au modele cardan hs	non
02/06/2015	122547	LIVRAISON		PLAQUE DE COMMANDE PUPITRE Réf fournisseur: 122547	1
20/05/2015	127514	LIVRAISON		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
29/04/2015	P11JQ	MANUELLE		FLEAU FIXA SPEED	200
21/04/2015	110198	LIVRAISON		BAVETTE DE PROTECTION AVANT ROUGE	14
21/04/2015	101953	LIVRAISON		VIS CHC M10X20 8.8 Réf fournisseur: 101953	3
21/04/2015	117163	LIVRAISON		BUTTOIR DEFLECTEUR Réf fournisseur: 117163	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
27/03/2015	X12CH	INT 28688 (S)	569	HUILE HYDRAULIQUE	60
27/03/2015	X11CE	INT 28688 (S)	569	HUILE TRANSMISSION MECA 85W140	2
24/03/2015	118399	INT 28688 (H)	569	CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
24/03/2015	107649	INT 28688 (H)	569	AXE Réf fournisseur: 107649	1
24/03/2015	101684	INT 28688 (H)	569	BAGUE Réf fournisseur: 101684	2
09/03/2015	INT 28688	R.A.CAMPAG	569	Révision avt campagne épareuse: -vidange+ filtre+ multiplicateur	non
19/02/2015	2122100	LIVRAISON		MACHOIRE Réf fournisseur: 2122100	1
19/02/2015	211000	LIVRAISON		MACHOIRE Réf fournisseur: 211000	1
19/02/2015	210000	LIVRAISON		CROISILLON Réf fournisseur: 210000	1
17/02/2015	INT 28544	ITINÉRANT	549	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
17/02/2015	INT 28552	PANNE	549	reparation cardan	non
10/11/2014	113598	INT 27793 (S)	12335	COURROIE	1
10/11/2014	110198	INT 27793 (S)	12335	BAVETTE DE PROTECTION AVANT ROUGE	7
10/11/2014	127370	INT 27793 (S)	12335	JOINT DE CARTER	1
07/11/2014	113864	INT 27793 (H)	12335	FER PLAT Réf fournisseur: 113864	1
07/11/2014	113597	INT 27793 (H)	12335	POULIE CRANTE 72 DENTS Réf fournisseur: 113597	1
07/11/2014	117746	INT 27793 (H)	12335	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 117746	1
07/11/2014	100756	INT 27793 (H)	12335	AXE PLAT ARRET Réf fournisseur: 100756	1
07/11/2014	115408	INT 27793 (H)	12335	SUPPORT BAVETTE Réf fournisseur: 115408	1
07/11/2014	115535	INT 27793 (H)	12335	ROTOR FAUCHAGE/DEBROUISSAILLAGE Réf fournisseur: 115535	1
07/11/2014	104121	INT 27793 (H)	12335	RONDELLE Réf fournisseur: 104121	1
07/11/2014	113739	INT 27793 (H)	12335	PALIER ROTOR Réf fournisseur: 113739	1
07/11/2014	104155	INT 27793 (H)	12335	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104155	9
07/11/2014	103688	INT 27793 (H)	12335	ECROU SECURITE Réf fournisseur: 103688	9
07/11/2014	101723	INT 27793 (H)	12335	ECROU HEXAGONAL Réf fournisseur: 101723	2
07/11/2014	104158	INT 27793 (H)	12335	VIS ASSEMBLAGE Réf fournisseur: 104158	2
07/11/2014	101932	INT 27793 (H)	12335	VIS H M10 30 8.8 Réf fournisseur: 101932	1
07/11/2014	104139	INT 27793 (H)	12335	RONDELLE PLATE Réf fournisseur: 104139	9
07/11/2014	113593	INT 27793 (H)	12335	RONDELLE Réf fournisseur: 113593	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
07/11/2014	124787	INT 27793 (H)	12335	KIT REPARATION PALIER TRANSMISSION Réf fournisseur: 124787	1
07/11/2014	118057	INT 27793 (H)	12335	BAVETTE LATERALE Réf fournisseur: 118057	2
07/11/2014	115689	INT 27793 (H)	12335	POULIE DENTEE Réf fournisseur: 115689	1
03/11/2014	INT 27793	PANNE	12335	roulement palier rotor cote droit HS: -rempl roulements rotor	non
08/10/2014	X12CH	MANUELLE		HUILE HYDRAULIQUE	180
08/10/2014	127514	MANUELLE		ROULEAU PALPEUR COMPLET	1
07/10/2014	INT 27658	MAINTENANC	1620	-vidange huile hydraulique -rempl filtre hydrau -rempl rouleau palpeur	non
03/10/2014	118399	LIVRAISON		CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
01/10/2014	INT 27616	ITINÉRANT	1620	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant: -vidange multiplicateur	non
18/07/2014	PRESTA MECA A	INT 25445 (H)	289	PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
18/06/2014	110198	MANUELLE		BAVETTE DE PROTECTION ROUGE	4
18/06/2014	112707	MANUELLE		MANILLE ENTRETOISE FIXA-SPEED	50
18/06/2014	P11JQ	MANUELLE		FLEAU FIXA SPEED	200
11/06/2014	INT 27006	ITINÉRANT		Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
02/06/2014	W400E1010	INT 26831 (H)	369	CARDAN Réf fournisseur: W400E1010	1
27/05/2014	110198	MANUELLE		BAVETTE DE PROTECTION ROUGE	7
21/05/2014	INT 26831	PANNE	369	remplacement cardan	non
24/04/2014	PRESTA MECA A	INT 25445 (H)	289	PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
22/04/2014	PRESTA MECA A	INT 25445 (H)	289	PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
13/01/2014	X12CH	INT 25841 (S)		HUILE HYDRAULIQUE	120
09/01/2014	127370	INT 25841 (H)		JOINT DE CARTER	1
09/01/2014	126442	INT 25841 (H)		VIS CARTER PROTECTION COURROIE ENTRAINEM Réf fournisseur: 126442	8
09/01/2014	X12CG	INT 25841 (S)		HUILE TRANSMISSION MECANIQUE	1
09/01/2014	A14AA	INT 25841 (S)		ROULEAU DE TEFLON	1
09/01/2014	118399	INT 25841 (H)		CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
09/01/2014	W11FR	INT 25841 (S)		CHATTERTON	1
09/01/2014	113579	LIVRAISON		BAVETTE Réf fournisseur: 113579	2
07/01/2014	INT 25841	R.A.CAMPAG		Révision avt campagne épareuse: -rempl joint de carter courroie+ vis de maintient -ctrl verins de levage -ctrl tension courroie -vidange multiplicateur -vidange hydraulique + filtre	non
06/12/2013	114499	INT 25690 (H)	289	ECROU HEXAGONAL Réf fournisseur: 114499	2
06/12/2013	104123	INT 25690 (H)	289	RONDELLE FREIN Réf fournisseur: 104123	2

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
06/12/2013	114399	INT 25690 (H)	289	VIS DE PRESSION Réf fournisseur: 114399	2
06/12/2013	118399	INT 25690 (H)	289	CARTOUCHE FILTRANTE Réf fournisseur: 118399	1
04/12/2013	X11CE	INT 25690 (S)	289	HUILE TRANSMISSION MECA 85W140	2
02/12/2013	INT 25690	MAINTENANC	289	vidange multiplicateur- rempl guojon de multiplicateur -rempl filtre retour	non
08/11/2013	INT 25445	MODIF.	289	bruit au niveau du multiplicateur Multiplicateur remplacé par NOREMAT non pris en garantie car vidange dépassée...	non
31/10/2013	113598	LIVRAISON		COURROIE SYNCHRO Réf fournisseur: 113598	2
30/10/2013	311494	MANUELLE		COURROIE 1280 L30	1
30/10/2013	Q11BM	MANUELLE		LAVE GLACE EN BIDON DE 5 LITRES	1
23/10/2013	INT 25323	ITINÉRANT	249	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
21/10/2013	DIV	LIVRAISON		VIS 16X260 Réf fournisseur: DIV	4
21/10/2013	SPA80	LIVRAISON		AXE ATTELAGE 25X142 Réf fournisseur: SPA80	2
04/10/2013	110198	MANUELLE		BAVETTE DE PROTECTION	7
03/10/2013	P11JQ	MANUELLE		FLEAU FIXA SPEED	200
16/09/2013	PRESTA FLEX	INT 25017 (H)	189	FABRICATION FLEXIBLES	1
12/09/2013	103374	LIVRAISON		TRANSMISSION MECANIQUE Réf fournisseur: 103374	1
12/09/2013	127514	LIVRAISON		ROULEAU PALPEUR COMPLET Réf fournisseur: 127514	1
09/09/2013	INT 25017	MAINTENANC	189		non
18/07/2013	INT 24758	PANNE	350	pb sur electrovanne	non
21/06/2013	Q11BH	INT 24593 (S)	140	BOMBE NETTOYANT FREIN	1
19/06/2013	INT 24593	ITINÉRANT	140	Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant	non
22/04/2013	PRESTA FLEX	INT 24224 (H)	350	FABRICATION FLEXIBLES	1
15/04/2013	INT 24223	MAINTENANC	50	revision des 50 heures	non
15/04/2013	PRESTA MECA A	INT 24223 (H)	50	PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1
15/04/2013	INT 24224	MAINTENANC	350	revision des 350 heures	non
08/04/2013	P11JQ	MANUELLE		FLEAU FIXA SPEED	300
19/02/2013	5 715 28	INT 23724 (H)		PATIN Réf fournisseur: 5 715 28	2
19/02/2013	4 2000 07	INT 23724 (H)		ECROU Réf fournisseur: 4 2000 07	10
19/02/2013	4 9508 17	INT 23724 (H)		BOULON Réf fournisseur: 4 9508 17	10
19/02/2013	4 7003 68	INT 23724 (H)		PROFIL DE PROTECTION Réf fournisseur: 4 7003 68	1
11/02/2013	110198	LIVRAISON		BAVETTE DE PROTECTION Réf fournisseur: 110198	7
05/02/2013	PRESTA MECA A	INT 23683 (H)		PRESTATION MECATIQUE AGRICOLE ET TP	1

Historique du véhicule
DEB51-12

Date : 17/04/2026 08:31:01

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
05/02/2013	INT 23724	MAINTENANC		-rempl patin d'usure -rempl joint etancheite carcasse -rechargement pattes rouleau palpeur -redresse carter -redresse carcasse -monte adaptation noremat	non
30/01/2013	INT 23683	MAINTENANC		fourniture caisse a outils	non
18/01/2013	112707	LIVRAISON		MANILLE ENTRETOISE Réf fournisseur: 112707	30
17/01/2013	P11JQ	LIVRAISON		FLEAU FIXA SPEED Réf fournisseur: 112706	60
26/12/2012	117397	INT 22924 (H)		KIT PARE CHOC GROUPE Réf fournisseur: 117397	1
15/10/2012	INT 22924	MAINTENANC		INTERVENTION DE 1ère MISE EN SERVICE	non