IVECO 130E23 26016 21/10/1998

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IVECO	**130E23**	**26016**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
21/10/1998	**VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL ET SUIVI ENTRETIEN SEUL LE TOIT A DES IMPACTS DE GRÊLE**







Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f5ad176f-6355-40d9-b441-93ba308ca7c7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	130e23
Date de mise en circulation ou année	21/10/1998
Numéro de série	ZCFA1GG0002215309
Numéro d'immatriculation (A)	708RC55
Puissance	16cv fiscaux
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Passage de vitesse difficile
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	8
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	10r22.5
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles








MICHELIN
9.9


CLEAR PASS


6.9



Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	21/08/2026

Photo du contrôle technique




Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines


Barré rouge




Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité





Autre document




















GRAND GARAGE LORRAIN
S.A. DES ETS GENIN
CONCESSIONNAIRE
IVECO - TRAILOR
ROUTE DE REIMS - FAINS-VIERL
55000 BAR LE DUC


Plus simple ! Plus rapide !
www.dekra-pl.com


Plus simple ! Plus rapide !
www.dekra-pl.com
DEKRA, proche de vous !





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur








sides

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	26016
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)








SIDES



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule en bon état général et suivi entretien Seul le toit a des impacts de grêle
Photos annexes	