RENAULT MASTER 74392 18/04/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MASTER**	**74392**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
18/04/2005	**VÉHICULE DANS UN ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT**







Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f3f077f8-c274-4191-bd89-8064ec5a0603

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ambulance
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	18/04/2005
Numéro de série	VF1FDCVL532686985
Numéro d'immatriculation (A)	4872RR55
Puissance	73kw
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Ambulance
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	225/65r16c
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Propre
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	06/03/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité


Autre document














PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras


Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	74392

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement


Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)















DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2







Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule dans un état général correct
Photos annexes	