RENAULT MASTER 135448 14/03/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MASTER**	**135448**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
14/03/2013	**PLUSIEURS BOSSES ET RAYURES AU NIVEAU DE LA CARROSSERIE VÉHICULE DANS UN ÉTAT MOYEN, INTÉRIEUR PROPRE**









Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6e483287-89cd-45d4-b077-0a2507e60198

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ambulance
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	14/03/2013
Numéro de série	VF1MAF4DE17982681
Numéro d'immatriculation (A)	CR-735-SH
Puissance	92 kw
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ambulance, clim
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Ambulance
Nombre de portes	6
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	225/65r16c
Etat des pneus	Bon


Photos pneus ou chenilles











Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	01/04/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines


Barré rouge


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité

Autre document











PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	135448
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)











DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2









Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5







Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Plusieurs bosses et rayures au niveau de la carrosserie Véhicule dans un état moyen, intérieur propre
Photos annexes	