VL TU 031 Buironfosse

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 632138514

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2024	24793860

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002S113

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE LA THIERACHE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0323586181
18 RUE ERNEST LAVISSE
02170 LE NOUVION EN THIERACHE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059D1682
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FY-500-EM (F)	29/03/2021	08/11/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC07EF27321476	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5002KF987	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144377

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, AR.
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/10/2022 : 138612km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 a + 8m/km) :	+1.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		1%	
Forces verticales :	694daN		524daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	215daN	245daN	180daN	187daN
Déséquilibre (<20%) :	13%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	215daN	245daN	180daN	187daN
Taux d'efficacité (≥ 50%) :	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (3.00m-1): C5: 0.67m-1 C6: 0.44m-1 C7: 0.53m-1 Moyenne: 0.55m-1

Feux de croisement (-2,5% a -0,5%)	-1.0%	-0.8%
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-3.9%	+1.3%