C. I. R.
Contrôles et Inspections Réglementaires

Vérification de Mise/Remise en service - N° 1140

Date de l'inspection: 10/10/2024

Résumé de l'inspection

Information matériel

Dispositif: Pont élévateur 2 colonnes
Marque: OMCN
Modèle: ART 199
N° Série: 44082

Informations clients

Société SDIS NIORT
Adresse 100 Rue de la Gare
Code postal 79000 Ville Chauray
Mobile +33665557439

Parc

Parc:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

Calendrier des Inspections

Périodicité des visites: Chaque 12 mois
Date de l'inspection: 10/10/2024
Prochaine vérification le 10/10/2025

Lieu de vérification

GARAGE



Avis général

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défectuosités suivantes (mentionnées dans les observations) ne permettant pas l'utilisation de l'appareil. Reste au gérant de prendre toute responsabilité de l'utilisation de la machine.

Références légales

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail.

Bureau de contrôle

CIR
8 bis Chemin du Prieuré
17000, La Rochelle
Tel. +33765195182
@: cir.vgp@yahoo.com
Siret 980 522 551

Contrôleur

Contrôle effectué par Mr Alain BONNEAU
Mobile +33765195182
Email cir.vgp@yahoo.com

Signature client

Signature requise? Oui

Selon le résultat de l'inspection présente, le contrôleur peut estimer que la signature du présent rapport par le client est requise. En signant ce rapport, le client déclare avoir pris connaissance du contenu de ce dernier et des défauts éventuellement constatés pendant l'inspection.

Vérification de Mise/Remise en service - N° 1140

Date de l'inspection: 10/10/2024

Informations complémentaires & observations

Information matériel

Dispositif: Pont élévateur 2 colonnes

Marque: OMCN

Modèle: ART 199

N° Série: 44082

Etat Matériel

L'état de propreté permet la vérification NON

Présence du carnet de maintenance NON

Présence de la notice d'instruction NON

Présence de l'attesttation ou certificat **CE** NON

Rapport dernière inspection présent OUI

Déroulement de l'inspection

Lieu de la vérification: GARAGE

Essais de levage

Conclusions & Observations

EQUIPEMENT => Articulations et axes => EN BOUT DES BRAS DEPLIES, JEU > 15 CM DES PATINS

Remarques supplémentaires

Vérification de Mise/Remise en service - N° 1140
Date de l'inspection: 10/10/2024
Compte rendu détaillé de la vérification - Préambule

IMPORTANT

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre verificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant le dispositif vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de ce dernier et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases la vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

Rappel des abbréviations utilisées dans le rapport:

- **Oui** Le matériel est concerné par le point examiné
- **Non** Le matériel n'est pas concerné par le point examiné
- **VF** = **VU FONCTIONNER** Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct
- **V** = **VISUEL** Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767
- **E** = **ESSAI** Il s'agit d'essayer le matériel ou engin examiné pour voir si les performances correspondent bien aux exigences légales
- **G 1** = **Réserve sans gravité**
- **G 2** = **Réserve Gravité Moyenne**
- **G 3** = **Réserve Gravité élevée**

Liste des points à examiner

- CHASSIS
- GROUPE DE PUISSANCE
- EQUIPEMENT
- ORGANES DE COMMANDE
- ELEMENTS DE PROTECTION
- PLAQUES INDICATRICES
- MOTIF DES ESSAIS
- ESSAIS ET EPREUVES
- AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS

Vérification de Mise/Remise en service - N° 1140
Date de l'inspection: 10/10/2024
Compte rendu détaillé de la vérification - Résultats

RESULTAT DE L'INSPECTION

CHASSIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
✓	Etat des fixations au sol	Oui	V.	Conforme		

GROUPE DE PUISSANCE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Protections (capotage)	Oui	V.	Conforme		
✓	Moteur(s) électrique(s)	Oui	V.	Conforme		
✓	Protection parties tournantes	Oui	V.	Conforme		
✓	Courroies d'entraînement	Oui	V.	Conforme		
✓	Fixations	Oui	V.	Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		
✓	Puissance	Oui	V.	Conforme		
✓	Alimentation	Oui	V.	Conforme		

EQUIPEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
☹	Articulations et axes	Oui	V.	Non Conforme	G 1	EN BOUT DES BRAS DEPLIES, JEU > 15 CM DES PATINS
✓	Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		
✓	Systeme de levage (écrou porteur, hydraulique,...)	Oui	V.	Conforme		
✓	Vérin(s) d'équipement	Oui	V.	Conforme		
✓	Etat de la vis sans fin	Oui		Conforme		
✓	Chaînes	Non	V.	Conforme		
✓	Etat des bras de préhension	Oui	V.	Conforme		JEU IMPORTANT DANS LES AXES DES BRAS SUR LES CHARIOTS A CHANGER LORSQU'ILS SONT AU SOL, LES BRAS NE SONT PAS LIBRE EN ACTION,ILS FROTTENT AU SOL
✓	Etat des tampons	Oui	V.	Conforme		
✓	Protection	Oui	V.	Conforme		
✓	Patins coulissants colonnes	Oui	V.	Conforme		

ORGANES DE COMMANDE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Etat du boîtier de commande	Oui	V.	Conforme		SECTIONNEUR A CHANGER CAR FONCTIONNEMENT ALEATOIRE
✓	Fonctionnement du boîtier de commande	Oui	V.	Conforme		
✓	Arrêt d'urgence	Oui	V.	Conforme		
✓	Liaisons - raccordements électriques	Oui	V.	Conforme		

ELEMENTS DE PROTECTION

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Fixations	Oui	V.	Conforme		
✓	Butée des bras de préhension	Oui	V.	Conforme		
✓	Interdiction d'orientation des bras en position travail	Oui	V.	Conforme		
✓	Commande involontaire	Oui	V.	Conforme		
✓	Fin de descente temporisée	Oui	V.	Conforme		
✓	Avertisseur sonore	Oui	V.	Conforme		
✓	Autre(s) dispositif(s)	Oui	V.	Conforme		

PLAQUES INDICATRICES

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Plaque constructeur	Oui	V.	Conforme		
✓	Plaque marquage CE	Oui	V.	Conforme		
✓	Plaque pictogrammes de sécurité	Oui	V.	Conforme		
✓	Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		
✓	Charge Maximale d'Utilisation	Oui	V.	Conforme		
✓	Hauteur de levage maxi en m	Oui	V.	Conforme		
✓	Présence abaque tableau des charges	Oui	V.	Conforme		

MOTIF DES ESSAIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Premiere mise en service	Non	V.	Conforme		
✓	Remise en service suite à changement de site d'utilisation	Non	V.	Conforme		
✓	Remise en service suite à changement de conditions	Oui	V.	Conforme		
✓	Remise en service suite à réparation ou transformation	Non	V.	Conforme		
✓	Remise en service suite à accident	Non	V.	Conforme		

ESSAIS ET EPREUVES

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Examen d'adéquation	Non	V.	Conforme		
✓	Examen de montage et d'installation	Non	V.	Conforme		
✓	Examen de l'état de conservation	Oui	V.	Conforme		
✓	Essai en charge statique	Oui	V.	Conforme		
✓	ECS : Charge appliquée (en kg)3750	Oui	V.	Conforme		
✓	Essai en charge dynamique	Oui	V.	Conforme		
✓	ECD : charge appliquée (en kg)3000	Oui	V.	Conforme		
✓	Essais de fonctionnement	Oui	V.	Conforme		

AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	L'appareil a-t-il subit les épreuves sans défaillances ?	Oui	V.	Conforme		
✓	L'appareil a-t-il subit des déformations ?	Non	V.	Conforme		
✓	L'appareil est-il apte à être utilisé en adéquation ?	Oui	V.	Conforme		