MAM TGX 18.360 179992 11/02/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MAM	**TGX 18.360**	**179992**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
11/02/2013	**VÉHICULE DÉMARRE, MAIS NE DÉPASSE PAS LES 30 KM HEURES SUR LA ROUTE AVEC PLUSIEURS VOYANT D'INFORMATIONS AU TABLEAU BORD. DONC PRESSION GASOIL BASSE.**





Le

30/09/2026

À

Z.I. DE CAMPRÉAL, RUE GUSTAVE EIFFEL 24100 BERGERAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5e482d9f-774c-4553-bff3-12681de3ff94

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tracteur poids lourds
Identification vendeur	AFTRAL

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MAM
Modèle	TGX 18.360
Date de mise en circulation ou année	11/02/2013
Numéro de série	WMA06XZZ5DM614262
Numéro d'immatriculation (A)	CQ-065-RP
Puissance	28
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Problème vitesse sur route ne dépasse pas les 30 kms/h avec plusieurs voyants allumé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE NON REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Tracteur
Nombre de portes	Deux portes
Nombre de places (car & bus)	6 places
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	315/80/22
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles




Etat carrosserie	Marche pied cassé
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**


Photo du certificat d'immatriculation




Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 24/11/2025


Photo du contrôle technique




Attestation limiteur




Attestation Tachy



PV des mines



Barré rouge



Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)





Photo du certificat de conformité



Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	179992
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Véhicule démarre, mais ne dépasse pas les 30 km heures sur la route avec plusieurs voyant d'informations au tableau bord. Donc pression gasoil basse.
Photos annexes	