N°d'imprimé : ZB03542759

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/06/2026 | 26001502 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

02/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S003Z093

(9) RAISON SOCIALE : CATRUCKS

(3) COORDONNÉES : ZA LES ANCISES 2

03300 CREUZIER

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 048Z7005

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AC-648-QG (F) | 12/01/2023 | 31/08/2009 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | TCP | CAR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WEB63325213251103 | M3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 633252926 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

416323

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**XXXXXXXXXX**

**CT XX/XX/XXXX**

**N° d'agrément :** XXXXXXX

**N° de série :** XXXXXXXXXXXXXXX

**N° d'imprimé :** ZB03542759

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion Essieu 2
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1951 P1956 P1957
9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état Arrière Droite

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées ( = à 0.70 $m^{-1}$) :**
C1 : <0.10 $m^{-1}$ C2 : <0.10 $m^{-1}$
**Frein de service :**
Efficacité globale ( = à 50%) : 61%
Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 55%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 4%
**Frein de stationnement** Efficacité ( = à 18) : 27%
**Frein de secours :**
Efficacité globale ( = à 25%) : 27%
Efficacité par essieu : E2 : 43%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 8%
**Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G : -0.8 D : -0.5 h < 0.8 m
**Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) :** G : -2.4% D : -2.9%

**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**
Véhicules de transport en commun de personnes

FACSIMILÉ