D'IMPRIMÉ T33408110

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/03/2026 | 26380721 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**09/05/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S014T018

(9) RAISON SOCIALE : SAACO SECURITE

(3) COORDONNÉES : 1 AVENUE DE PARIS
14000 CAEN
Tél : 02-31-34-96-28

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 050C1090

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CP-619-KY (F) | 30/09/2021 | 13/07/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE SCENIC |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1JMRG0634497008 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE5416AZ519 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

189618

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Suite du procès-verbal**

lumineuse défectueuse ARD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0487 P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 08/12/2018 : 128535 km / 01/09/2020 : 142261 km / 29/09/2021 : 147445 km / 28/02/2023 : 166079 km / 21/11/2023 : 173306 km

**Attention ce procès-verbal contient 2 pages**

CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -5.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 3 % | |
| **Forces verticales** : | 984 daN | | 647 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 312 daN | 291 daN | 252 daN | 239 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 6 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 312 daN | 291 daN | 252 daN | 239 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(1.9 m-1) C2:0.51 m-1 C3:0.45 m-1 C4:0.49 m-1 Moyenne:0.49 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : +2.0 % -0.1 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 % -4.0 %