INVENTAIRE N°1554 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
DACIA	DUSTER	173388	31/07/2017

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, À PART QUE LE VÉHICULE EST ENTIÈREMENT GRÊLÉ ET LES AUTRES PETITS ÉLÉMENTS CITÉES DANS LE PV D'EXPERTISE





Le

09/10/2025

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a47d0b50-a8c7-40f8-9c9b-7f688e1e2528

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule de société
Identification vendeur	Rhodis auto 26 la Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Dacia
Modèle	Duster
Date de mise en circulation ou année	31/07/2017
Numéro de série	UU1HSDJ9G57977687
Numéro d'immatriculation	EP-701-QD
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, 4 × 4, vitre électrique avant, climatisation, manuelle, régulateur de vitesse, fermeture centralisée à distance, autoradio USB
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule grêlé, râpé, pare-choc et aile avant droite, rayures, pare-choc, avant gauche, un pacte pare-brise dans le champ de vision
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Dérivé vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/65 R16
Etat des pneus	Neuf
Etat carrosserie	Carrosserie, entièrement grêlé avec frottement, L et pare-choc avant droit et rayures Pare choc avant gauche
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur




Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	173388

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo du coffre









Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4








Photo dégât 5





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général, intérieur et extérieur, à part que le véhicule est entièrement grêlé et les autres petits éléments citées dans le PV d'expertise