N° Ordre 9

Rapport de vérification

13

Chariot élévateur à conducteur porté VE05

Date de la vérification 19/12/2024 **Vérificateur** Mr GERAUT BENOIT

Repères :

Client R40631 **Bâtiment** CTVT 2 **Service**

Fabricant	Still	**Capacité max (kg)**	1 400,00
Type	RX20-20 R	**Hauteur (m)**	4,46
N° Identification	516212D00654	**Portée (m)**	0,50
Année (plaque)	2012	**Marquage**	CE
Particularités	-Elévateur -Mât frontal triplex -Equipement : fourches sur translateur intégré avec rotator fourches longueur 2 m -Conducteur : porté assis -Propulsion électrique		

Contenu et conditions de la vérification

Equipement en panne

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

N° Ordre 9

Observations

SOURCE D'ENERGIE	Equipements, canalisations, enrouleur : Remettre en état la porte d'accès à la batterie côté droit
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Mât - tablier - liaisons : Remettre en place le galet de guidage inférieur droit du tablier absent et réviser l'ensemble des trois autres galets. Ce qui provoque un frottement et une usure anormale du mât côté droit
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Mât - tablier - liaisons : Réviser la fixation inférieure du mât de levage (vis - axes - arrêts ...).
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Suspentes (câble ou chaîne) : Remplacer les chaînes de levage qui présentent un allongement excessif. Demander à cette occasion fournisseur une attestation mentionnant notamment l'indication de sa charge de rupture.
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Accès : Remettre en place la porte d'accès
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Constitution - fixations - plancher : Remettre en état les plastiques au poste de conduite.
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages, essuie glace, rétroviseur) : Nettoyer le vitrage haut qui n'assure plus une bonne visibilité.
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Siège, système de retenue du conducteur : Remettre en état le siège ------- Remplacer la ceinture rouge coupée et la noire effilochée
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Avertisseur : Remettre en état de fonctionnement l'avertisseur sonore.
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Vérins et circuit hydraulique : Remplacer les flexibles détériorés.
DISPOSITIONS DIVERSES	Affichage des charges sur l'appareil : Apposer sur l'appareil une plaque de charge visible du poste de conduite correspondant au moyen de préhension de charge utilisé.
DISPOSITIONS DIVERSES	Affichage des charges sur l'appareil : Remplacer le tableau de charges qui est en mauvais état.
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Remettre en état de fonctionnement le dispositif d'éclairage de la zone de travail.

Eléments non vérifiés

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Arrêt de la charge - Non vérifié : L'absence de galet de mât ne permet pas l'essai en charge