N° d'imprimé : **F065068317**

PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
CT VLTP	23/04/2025	25062077

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTRÔLE REALISE

22/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S044F290**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE HAYONNAIS

(3) COORDONNÉES :
23 ALLEE DES FRUITIERS
PARC D'ACTIVITE DU VERGER
44690 LA HAIE FOUASSIERE
02.40.97.64.51

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 044S1253

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EY-134-JQ (F)	21-06-2018	21-06-2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VABHXHJZ012292	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP063T340	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

191648

INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,G,ARG,ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2019:38981 Km / 02/06/2020:60883 Km / 27/05/2021:86725 Km / 20/05/2022:116504 Km / 16/05/2023:138188 Km / 26/05/2023:138730 Km / 16/05/2024:166228 Km / 26/06/2024:166262 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			7%	
Forces verticales		1075daN			820daN	
Frein de service						
Forces de freinage	354daN		351daN	264daN		242daN
Déséquilibre (<20%)		1%			9%	
Force de freinage (efficacité)	354daN		351daN	264daN		242daN
Taux d'efficacité (=>58%)			63%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			25%			

Opacité des fumées (0.51m-1) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-2.7% D:-2.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

EY-134-JQ

CT 22/04/2026

N° d'agrément : S044F290
N° de série : VF7VABHXHJZ0122

S044F290
A:22/04/2026

EY-134-JQ