EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D130549821

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	20/05/2025	25048208

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079D073
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A.
(3) COORDONNÉES : Rue du Champ de Plaisance
79100 STE VERGE
Tél : 05.49.67.94.54 Fax : 05.49.67.94.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079D1143
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FG-892-DE(F)	14/05/2019	14/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKKZ041938	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

198111

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30.05.2024: 163 651 km / 04.04.2024: 161 449 km / 06.04.2023: 130 141 km
27.04.2022: 86 257 km / 29.04.2021: 39 841 km / 05.05.2020: 21 739 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		5 %	
Forces verticales :	1067 daN		801 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	305 daN	320 daN	232 daN	230 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	305 daN	320 daN	232 daN	230 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 58 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($0.51m^{-1}$) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-1% à -3%) :	-1.8 %		-1.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-2.7 %		+2.0 %	