

DEKRA

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'enquête : P 13N04268

CT Taxi ou transport avec chauffeur | 31/03/2025 | 25125456

Défaillances pour défaillances majeures

30/09/2025

Contre-visite

SOPADES
AUTO CONTROLE MONTAZE
16, avenue de Nantes
76000 NEMT
Tél. : 05 49 17 24 34 Fax : 02 49 17 20 83

2760114

14/05/2019 | 14/05/2019

CITROEN | JUMPY SPACE TOURER

VF7VATHVKK2034784 | M1 | VP

JM1DCTRVP0695333 | GO

Certificat d'immatriculation

182303

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

6.1.1.a.2. TRANSMISSION : Cassure ou jeu excessif manifeste du tirant : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD) Inopérant et/ou défectueux : Manchon fixation : AVD, AVG

8.2.3.a.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG

8.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G

Kilométrages relevés lors des dernières contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
20-05-2018 : 154 111 km / 07-04-2021 : 169 918 km / 15-01-2023 : 177 174 km
31-03-2025 : 182 303 km / 07-04-2021 : 17 347 km / 07-01-2020 : 14 109 km
20-05-2018 : 46 751 km / 07-04-2021 : 17 347 km / 07-01-2020 : 14 109 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIÈRE G	ARRIÈRE D
Ripage (-5 à +5 m/km) :	+1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		3 %	
Forces verticales :	1356 daN		806 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	406 daN	372 daN	264 daN	241 daN
Déséquilibre (+ 20%) :	8 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	406 daN	372 daN	264 daN	241 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 16%) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0,51m⁻¹) : C2: < 0.10 C3: < 0.10 C4: < 0.10 Moyenne : < 0.10

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : -2.4 % -0.8 %

Feux de brouillard avant (-2.5% à -1%) : -1.3 % -3.4 %