FIAT DOBLO 107316 16/06/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIAT	**DOBLO**	**107316**	

Date de mise en circulation ou année

16/06/2020

Commentaires généraux



Le

09/06/2026

À

BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/72aa97d2-5fbe-41f6-b894-ff364873b859

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	véhicule utilitaire VASP
Identification vendeur	Trans loisirs

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Date de mise en circulation ou année	16/06/2020
Numéro de série	ZFA26300006P28313
Numéro d'immatriculation (A)	FQ-002-MN
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	équipement transport fauteuil personne en situation de handicap
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	véhicule utilitaire VASP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195 / 60R 16 C
Etat des pneus	bon
Etat carrosserie	bon
Etat soubassements	ok
État de l'intérieur	bon
Transmission	ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	107316

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

