livret entretien

Véhicule : VLR RD

Immatriculation : BJ-337-QN

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
	ECHANGE PNEU AR	0	0
	PLAQUETTES FREIN AV	0	0
	ECHANGE FILTRE HUILE	0	0
	VIDANGE VL-VU	0	17 035
	VIDANGE VL-VU	0	27 999
	ECHANGE FILT H,AIR,G	0	27 999
	CARROSSERIE	TOLERIE + PEINTURE AILE ARD + PORTE ARD	28 003
09/10/2014	VISITE COMPLETE	Vidange + Filtre Huile, Nettoyage Filtre Air.	42 169
03/03/2015	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	48 039
13/04/2015 15:17	PNEUS	Montage équilibrage 2 pneus AV, contrôle freins AV, fixation tôle pare chaleur sur pot catalyseur (bruit de féraille)	49 650
30/07/2015	PNEUS	REPARATION ROUE AVG	53 888
08/10/2015	MOTORISATION	Vidange + Filtre Huile / Gasoil, Nettoyage filtre Air.	56 713
01/08/2016	ECLAIRAGE	Echange feux de pénétration Siège conducteur -> VERGEAU PB afficheur -> RENAULT	77 324
06/10/2016	VISITE COMPLETE	Vidange + filtres huile air GO pollen Echange batterie Remplacement plaquettes de freins AV Montage / équillibrage 4 pneus 185/60 R15	79 673
03/03/2017	VISITE COMPLETE	Contrôle avant glissement	84 275
10/03/2017	Remplacement tapis de sol AV	fourniture de tapis de sol	84 278
03/03/2017 16:22	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	84 278
17/03/2017	KIT DISTRIBUTION	remplacement KIT DISTRIBUTION + courroie acc CONTROLE FREIN AR	84 283
04/10/2017	VISITE PREVENTIVE	vidange + filtre à huile, nettoyage filtre à air, remplacement ballais EG AV / AR VM322 / VM27.	94 928
27/12/2018	VIDANGE VL-VU/VISITE PREVENTIVE	VIDANGE VL-VU VISITE PREVENTIVE vidange filtre a huile filtre a gazoil filtre a air balai avant et arriere disque avant plaquette avant	126 606
25/02/2019	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	131 024
13/05/2019	VISITE PREVENTIVE	VISITE PREVENTIVE Remplacement pneu avant et permutation	138 314
21/07/2020	VISITE COMPLETE	Vidange Filtre Huile:W79 Filtre Air: C2485/1 Filtre Gasoil: WK939/3 Filtre Habitacle: CU1829 Batterie L2 Plaquettes AV Pneus AV remplaces Controle systeme freinage Controle jeu train AV mise a niveau des liquides refroidissement et lave glace Remplacement veilleuse AVD et veilleuse de plaque immatriculation	163 358
28/01/2021 16:18	EQUIPEMENT INTERIEUR ELECTRIQUE	Disfonctionnement commodo éclairage	171 600

Véhicule : VLR RD

Immatriculation : BJ-337-QN

Date d'entrée	Objet	Description des travaux	Compteur
20/01/2021	DEMARRAGE/CHARGE	REMPLACEMENT DU COMMODO ECLAIRAGE CONTROLE BATTERIE OK REMPLACEMENT DEMARREUR REPARATION P.C AV (REMPLACEMENT BAVETTE SOUS PC) VIDANGE + VISITE PREVENTIVE 4.5L 5W30 FH (W79) FA (C2485/1) FG (WK939/3) FP (CU1829) REMPLACEMENT BEG AV (VM322) + AR (VM27) DEP/REP 4 ROUE POUR CONTROLE FREIN OK EQUILIBRAGE DES 4 ROUE + PERMUTATION NETTOYAGE + REGLAGE DES FREIN AR + PURGE REMPLACEMENT VEILLIEUSE DE PLAQUE COTE DROIT (W5W SANS CULOT) REMISE EN ETAT ET GRAISSAGE NEIMAN	175 740
24/02/2021	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	176 574
27/05/2021	VISITE PREVENTIVE	Tour complet du véhicule avant glissement Etat freins (ok) Etat pneus (ok) Jeu trains roulants (ok) Eclairage (ok) Equipement pompier (2tons, gyro + feux de pénétration ok) Etat Habitacle (eclairge , autres ok) RAS	182 189
02/12/2021	ECLAIRAGE	Feux de croisement gauche ne fonctionne pas. --> recherche de panne --> fil coupe dans l'optique --> rempl optique AVG Réglage des feux avant	182 566
22/02/2023 15:37	ECLAIRAGE	Remise en état des phares AV pour passage CT Prévoir distri + vidange	192 191
23/02/2023	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	192 193
06/11/2023	VIDANGE VL-VU	entretien et remplacement des filtres vidange BV remplacement balais d'essuie glace avant et arriére contrôle général FH W79 FG WK939/3 FA C2485/1 FH CU1829 BEG VF322et VR27 KIT DISTRI VKMC06134-2 KIT ACCESSOIRE VKMA36055 remplacement kit distribution + pompe a eau et kit accessoire	195 931
20/02/2025	CONTROLE TECHNIQUE VL	CONTROLE TECHNIQUE VL	201 213