# HOLDER 544V9DCS4Z1F 0000 1661 06/11/2020

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **HOLDER** | **544V9DCS4Z1F** | **0000** | **1661** |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **06/11/2020** | **VÉHICULE EN BON ÉTAT. MAIS BATTERIE VIDE. ATTENTION VENTE EN 1 SEUL LOT LOT 4971 PLUS 4972** |




Le

**20/10/2026**

À

**CEA, 9 RUE JEAN MENTELIN, 67200 STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/6c5b505f-2a79-4d02-8f02-e0270496ef42

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Tracteur porte outils |
| Identification vendeur | CEA |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Holder |
| Modèle | 544V9DCS4Z1F |
| Date de mise en circulation ou année | 06/11/2020 |
| Numéro de série | WH0544VSZLRH00204 |
| Numéro d'immatriculation (A) | FT 091 ZQ |
| Puissance | 95KW |
| Type d'énergie (P.3) | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | 4x4 |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Jaune |
| Type de véhicule | Tracteur |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places (car & bus) | 1 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 315/70/17 |
| Etat des pneus | Bon |

Photos pneus ou chenilles











HOLDER








| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Bon |
| État de l'intérieur | Bon |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 4 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation |  |
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)





Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 0000 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | 1661 |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



# DOMMAGES

## Dommages

| |
|---|
| Photo dégât 1 |
| Photo dégât 2 |
| Photo dégât 3 |
| Photo dégât 4 |
| Photo dégât 5 |
| Photo dégât 6 |
| Photo dégât 7 |
| Photo dégât 8 |
| Photo dégât 9 |
| Photo dégât 10 |
| Photo dégât 11 |
| Photo dégât 12 |
| Photo dégât 13 |
| Photo dégât 14 |
| Photo dégât 15 |

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Véhicule en bon état. Mais batterie vide. Attention vente en 1 seul lot Lot 4971 plus 4972 |
| Photos annexes | |