N° D'IMPRIMÉ C67631844

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
12/05/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
25182580

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
11/07/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S059C355

(9) RAISON SOCIALE : SASU CTEJ

(3) COORDONNÉES : 1 RUE LEMPEREUR
ROUTE DE VALENCIENNES
59750 FEIGNIES
Tél : 03.27.62.50.50

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 059C0512

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AK-355-NG (F) | 10/01/2019 | 26/01/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FW0EF542819897 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| FW0EF5 | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
234353

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
1.1.11.c.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Endommagement ou corrosion excessive ARD
1.1.15.a.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage ARD
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AV
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P0115

**Défaillances mineures :**
0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR, ARG
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 22/05/2018 : 133129 km / 11/06/2018 : 133143 km / 03/07/2018 : 133163 km / 05/12/2018 : 133169 km / 04/12/2019 : 149325 km / 16/12/2020 : 161786 km / 01/06/2022 : 186903 km / 20/12/2022 : 197817 km / 17/02/2023 : 200764 km / 19/04/2023 : 203160 km / 12/06/2023 : 205587 km / 16/07/2024 : 221995 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -5.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 9 % | |
| **Forces verticales** : | 718 daN | | 563 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 142 daN | 262 daN | 212 daN | 204 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 46 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 142 daN | 262 daN | 212 daN | 204 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.16 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.09 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.013

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -2.5 %