INVENTAIRE N°767 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**81107**	**14/11/2011**



Le

11/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9688d8c1-96e0-43fa-9e71-5e893f2a87ee

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	14/11/2011
Numéro de série	VF1FW1BB546058788
Numéro d'immatriculation	BV-627-ML
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Aspect extérieur bon état hormis enfoncement bas de caisse côté droit,nécessite un nettoyage des plastiques intérieur, extérieur CT OK
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Plastique sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur




Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	81107

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

