INVENTAIRE N°1620 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**104421**	**06/12/2016**

Commentaires globaux

CARROSSERIE ASSEZ PROPRE INTÉRIEUR SALE HOUSSE LES SIEGE SON PROPRE



Le

04/11/2025

À

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 82 AVENUE DE BAMBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f2004a82-bb93-449c-b5f8-ef4b7d7e687a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Mairie service technique

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	06/12/2016
Numéro de série	VF1FW54J256744955
Numéro d'immatriculation	EH-109-HH
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur HS
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Impossible a voir
Etat intérieur	Sal
Transmission	Cardan
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	104421

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie assez propre intérieur sale housse les siege son propre

Photos annexes

