# INVENTAIRE N°1923 2025

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **KERAX** | **347800** | **18/12/2006** |

Commentaires globaux

**BE GÉNÉRAL BIEN SUIVI**




Le

**17/12/2025**

À

**JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/80543902-7a96-4d8d-80cc-c552afd2b43e

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Poids lourd |
| Identification vendeur | Transports Mesnager |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Kerax |
| Date de mise en circulation ou année | 18/12/2006 |
| Numéro de série | VF633FVB000104431 |
| Numéro d'immatriculation | 7844XH62 |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | OK |
| Etat trains roulants | OK |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | RAS seon propriétaire |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Poids lourd |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 315/80R22.5 |
| Etat des pneus | BE |
| Etat carrosserie | BE général |
| Etat soubassements | OK |
| Etat intérieur | BE général usure normale, petit dommage sur panneau derrière siège conducteur |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 7 |


# DOCUMENTS

## Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Autre document









# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles



























R22.5



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 347800 |

Photo compteur d'heures







Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite






Photo sièges avant






# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement







Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | BE général bien suivi |