EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005572292

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/01/2026	26085715

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S043J038**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
532 AVENUE ANTOINE LAVOISIER
ZA LAPRADE
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04.71.03.53.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 043J7002
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CJ-389-HA (F)	29/09/2017	31/07/2012

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF634APA000001633	N3G

Type/CNIT	Energie
34APA2 CM2 39E4	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

299340

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=1.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 67% E2 : 59%
Déséquilibre (<20%) E1 : 10% E2 : 18%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 62%

Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 58%
Déséquilibre (<30%) E1 : 15% E2 : 10%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.6% D:-2.2% 0,8 <= h <= 1,0m

CT PG PL 005 511 001 - 04/25