
INVENTAIRE N°1397 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
RENAULT	**MASTER**	**21/11/2008**	**MOTEUR BOÎTE ABSENT PAS DE CT**








Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/50f82312-5420-4bac-b724-cc00f90c3571

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	21/11/2008
Numéro de série	Vf1fdc3h640507354
Numéro d'immatriculation	Ar 083 vw
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur boite
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaite
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Av Hs et ar hs
Etat carrosserie	Bon état Véhicule recouvert de salissure
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Siégé chauffeur réparé av scotch
Transmission	Abscent
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Moteur boîte absent Pas de ct