RENAULT MASTER 154483 20/04/2019


Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**154483**	**20/04/2019**

Commentaires globaux

FOURGON AVEC BEAUCOUP DE PETITES ANOMALIES , MAIS PRÉSENTABLE ET FONCTIONNEL









Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/27b0234e-384d-4dde-9fdb-ad3a1ff6e41c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	20/04/2019
Numéro de série	VF1MA000262556787
Numéro d'immatriculation	FF 886 PV
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Tiroir arrière, placard arrière , établi avec Etau , transmetteur électrique , attelage
Nombre de places (car & bus)	X3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Siège conducteur déchiré , manque baguette plastique arrière gauche , manque baguette plastique arrière droite , antibrouillard avant droit à refixer , manque cache plastique pare-choc , décalcomanie extérieur à décoller , rayure en bas du panneau arrière droit , volant abîmé
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	X4
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Rayure en bas du panneau arrière droit
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	À nettoyer
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	154483

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)










PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Fourgon avec beaucoup de petites anomalies , mais présentable et fonctionnel

Photos annexes

