INVENTAIRE N°1912 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MEGANE 2**	**196641**	**08/03/2004**

Commentaires globaux

MECANIQUE A L ARRET OK PEINTURE BCP DE MICRO RAILLURES ET ABIMEE



Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/108b1554-5b7b-4b2b-825a-80a8c47950da

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp 5 places
Identification vendeur	Ed027

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Megane 2
Date de mise en circulation ou année	08/03/2004
Numéro de série	VF1BM0C0H31291117
Numéro d'immatriculation	9150wt22
Energie	Es
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim auto regulateur 4 vitre elec phares auto kit parrot
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais etat carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65r15 91T
Etat des pneus	70% d usire x4
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Non vfrifiable
Etat intérieur	D usage
Transmission	Manuelle 5 vitesses
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	196641

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7




Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mecanique a l arret ok peinture bcp de micro raillures et abimee

Photos annexes

