RENAULT PREMIUM 430 50543 6936 02/12/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 430**	**50543**	**6936**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
02/12/2013	**PASSAGE EN ATELIER À PRÉVOIR, BON ÉTAT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR DU VÉHICULE, INTÉRIEUR SALE AVEC TRACES D'USURE**






Le

24/02/2026

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7e9b9510-1348-4ae8-904e-6a0f7fc7a3eb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Camion aspirateur
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 430
Date de mise en circulation ou année	02/12/2013
Numéro de série	VF624CPD000005329CARRO
Numéro d'immatriculation	DA-349-GH
Energie	Diesel
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie bon état, intérieur sale
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion aspirateur
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/22,5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Très Bon
Etat intérieur	Sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	8

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)







Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	50543

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	6936

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite






Photo sièges avant





Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Passage en atelier à prévoir, Bon état général extérieur du véhicule, intérieur sale avec traces d'usure