INVENTAIRE N°1576 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**100335**	**28/06/2016**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL,
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR









Le

16/10/2025

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f3f3eacd-4944-4fce-be41-9e7a5dae9d29

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire
Identification vendeur	Rhodis auto 26 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	28/06/2016
Numéro de série	VF12FL10255740843
Numéro d'immatriculation	ED-409-LN
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant, autoradio USB, fermeture, centralisée à distance, régulateur de vitesse, climatisation, manuelle, radar de stationnement arrière
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Soufflet de levier de vitesse, Pare-chocs, avant frotter à plusieurs endroits, manque garniture de bas depuis milieu extérieur, garniture de porte latérale, coulissante, droite, rayée, porte, arrière de coffre, côté, droite enfoncé, véhicule, très sale en extérieur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	6
Taille des pneumatiques	205/65 R16C
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Pare-chocs avant râpé à plusieurs endroits, manque une garniture de pieds, milieu en bas, garniture de porte, latérale, coulissante, droite, râpée, porte de coffre, arrière, droite, enfoncé, manque enjoliveur de roues arrière, droit
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation A. ED-409-LN
Date de 1ère immatriculation B. 28/06/2016
C.1 NATRAN

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1
C.3
10 RUE PIERRE SEMARD
69007 LYON

D.1 RENAULT
D.2 2FL102
D.2.1 N10RENCT498G766
D.3 TRAFIC
E. VF12FL10255740843
F.1 2700 F.2 2700 F.3 4760
G 1917 G.1 1842
J N1 J.1 CTTE J.2 BB J.3 FOURGON
K e2*2007/46*0014*28
P.1 1598 P.2 88 P.3 GO P.6 5
Q S.1 3 S.2 U.1 79
U.2 2625 V.7 155 V.9 715/2007*2015/45EUROS
X.1 VISITE AVANT LE 13/11/2026
Y.1 0 Y.2 0
Y.3 0 Y.4 11
Y.5 2.76 Y.6 15.76

H
I 24/06/2025
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route
Michaël CHEVRIER

COUPON DETACHABLE


Certificat d'immatriculation

ED-409-LN 24/06/2025
2025CR37277
VF12FL10255740843
RENAULT


NATRAN

CRFRAED409LNOVF12FL10255740843216062810TTE<<
FOURRENAULT<<<<<<<TRAFIC<<<<<<<2025CR3727780

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	100335

Photo tableau de bord




Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)













Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)








rent and drop


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







Plaque de tare




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








Photo dégât 2






Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général, intérieur extérieur

Photos annexes



