# ROCHER ORIGINAL 02/02/1996

| Marque | Modèle | Date de mise en circulation ou année | Commentaires globaux |
|---|---|---|---|
| **ROCHER** | **ORIGINAL** | **02/02/1996** | **PHOTOCOPIE UNIQUEMENT DE LA CARTE GRISE** |







Le

**31/03/2026**

À

**AUCH - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/b3b857ca-31cf-4b8d-b33e-87015196564d

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Remorque |
| Identification vendeur | Agorastore |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Rocher |
| Modèle | Original |
| Date de mise en circulation ou année | 02/02/1996 |
| Numéro de série | 0000RIGIN1079549A |
| Numéro d'immatriculation | CQ-469-GN |
| Etat trains roulants | Ok |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Remorque |
| Taille des pneumatiques | 135 70 r13 71T |
| Etat des pneus | Correct |
| Etat carrosserie | Correct |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



Barré rouge



Autre document










ROCHER
10- DIVERS
NOTA
SOAQ - Jean-Yves BLOINO

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles






Autre photo extérieur





# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1






# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires globaux

Photocopie uniquement de la carte grise

Photos annexes

