FIRMINY POIDS LOURDS

15 Route de Roche

42700 FIRMINY

Tél. : 0477561393 - Fax : 0477613622
E-mail : remyvericel@garagevericel.fr

SUEZ RV CENTRE EST

18 Rue Felix Mangini- UNIVERSAONE

69009 LYON
FR04343488508

O.R.

Numéro 3506
Date 01/09/2026
Client 2825
Votre réf.

Accueil CASSANDRA

Siret 34348850800924
N° Intracom FR04343488508
Téléphone

Marque	N° châssis	Modèle	Type	Immatriculation	Date immat.	Kilométrage	Entrée le	Sortie le
ASCA	VHYS122BA19070001	?		DK-905-QF	__/__/____	123	31/08/2026	31/08/2026

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE COMMANDEE	QUANTITE SERVIE	PRIX UNITAIRE H.T	REMISE	MONTANT H.T
CONTROLE TECHNIQUE						
SM	Service des mines	1,00	1,00	80,83		80,83
AIMOF7306	Préparation au CT Remorque 2 ou 3 essieu	1,00	1,00	268,00		268,00
AIMOF7305	Chargement/Déchargement	1,00	1,00	90,00		90,00

	HORS TAXES	TAUX	TVA	TTC	CONDITIONS DE REGLEMENT
					Règlement par REGLEMENT PAR VIREMENT le 31/10/2026
MAIN D'OEUVRE	438,83	20,00	87,77	526,60	NET A PAYER
TOTAUX	438,83		87,77		**526,60 €**

SIRET : 493 660 005 00031 APE 4520b
SIREN : 493 660 005
SAS au capital de 10 000€
TVA FR 32 49 36 60 005

RIB : BANQUE BP AUVERGNE RHÔNE ALPES

IBAN : FR76 1680 7004 0081 6126 0921 050

N°d'imprimé : ZB03433943

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26001822

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S042Z155

(9) RAISON SOCIALE : SL TRUCKS

(3) COORDONNÉES : 17 - 19 RUE DE MEONS

42000 SAINT ETIENNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 063Z7022

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-905-QF (F)	07/12/2016	20/07/2007

Marque	Genre	Carrosserie
ASCA DEMIC	SREM	PTE ENG

(1) N° dans la série du type (VIN) : VHYS122BA19070001

(5) Catégorie internationale : 04

Type/CNIT : S122BA

Énergie :

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

1.1.8.a.1. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE : Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux

1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche Arrière

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DL-769-QA

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (= à 43%) : 67%

Efficacité par essieu : E1 : 67%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2%

Frein de secours : Indépendance des circuits

XXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : ZB03433943

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

SPECIMEN