BRESSUIRE
La ville qui ose

# FICHE DE REPARATION N ° 114

| Immatriculation | Modèle | Service | Date de la demande |
|---|---|---|---|
| AF-251-VB. | Mitsubishi. | jardin. | ..... /..... /..... |
| Description des symptômes / Intervention à prévoir : | Centre visite. | | |
| Kilométrage compteur | | | 138 867. |

| Date : 10 /03 /25<br>.... /.... /.... | Désignation des travaux effectués en interne | Agent | Temps |
|---|---|---|---|
| ☒ Réglementaire<br>☐ Vidange<br>☐ Moteur<br>☐ Distribution<br>☐ Electricité<br>☐ Train roulant<br>☐ Echappement<br>☐ Batteries<br>☐ Pneumatiques<br>☐ Carrosserie/Vitrage<br>☐ Vidange hydro<br>☐ Carburation<br>☐ Coupe lamier | prise en charge de la centre visite technique.<br>remplacement cosse de batterie.<br>essai de la perche lavage. | Alexis. | 2H. |
| | Désignation mains d'œuvre extérieur | Entreprise extérieure | |
| | | | |

| Pièces (prises en stocks) | Quantité | Références |
|---|---|---|
| cosse de batterie positive. | 1. | Stock. |
| | | |
| | | |
| | | |

| Pièces extérieurs | Quantité | Fournisseurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Prochaine vidange | Prochain changement courroie distribution |
|---|---|
| Km : | Km : |
| Date : | Date : |

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 131114069

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contre-visite | 10/03/2025 | 25206774 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

16/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 16/01/2026

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S079V019

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU BOCAGE

(3) COORDONNÉES : ZI N 6
Rue de Bel Air

79300 BRESSUIRE

Tél : 05.49.65.37.36 Fax :

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 079D1098

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| AF-251-VB(F) | 09/02/2015 | 04/05/2007 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MITSUBISHI | 834 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| TYBFB83BD4DU00557 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 834 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

138865

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : **25205571** DATE : **17/01/2025**

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : **S079V019**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

***La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.***

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0101 P0513

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17.01.2025: 138 470 km / 18.01.2024: 133 364 km / 19.01.2023: 127 432 km
20.01.2022: 121 764 km / 21.01.2021: 115 983 km / 17.02.2020: 111 037 km
24.01.2020: 110 749 km / 25.01.2019: 105 551 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +8.6 m/km | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (3.00m$^{-1}$) : | C2: 0.11 | C3: 0.13 | C4: 0.13 | Moyenne: 0.12 |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%) : | -1.4 % | | -1.7 % | |

Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques).

En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal.

Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur).

La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal.

