002 - Masque Agorastore

Nom : DUBOCAGE
Prénom : Cédric
Date de réponse : 01/09/2026 11:01:55

Informations filiale

Atelier de retrait : Keolis Seine Maritime

Adresse de retrait : 57 Rue du Nid de Verdier, BP191 76400 Fécamp

Propriétaire : Keolis Seine Maritime

Jours et horaires de visite : 8h-17h

Contact (Nom) : DUBOCAGE Cedric

Contact (téléphone) : 06 03 71 04 10

Contact (email) : CEDRIC.DUBOCAGE@KEOLIS.COM

Poste de conduite

Numéro de parc Keolis : 103121

Numéro de parc filiale différent : Oui


Numéro de parc filiale : 434

Modèle : INTOURO

Immatriculation : BB-162-AT

Date de première immatriculation : 04/11/2010


Carte grise :




Date de dernier CT : 02/07/2026

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

PV CT :




Attestation d'aménagement :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Barré rouge :



Kilométrage : 337560

Photo poste de conduite :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo



Boite Auto / Manuelle : Boite automatique Voith

EAD : Avec Ethylotest

Espace voyageurs


Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Photo espace voyageur :





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Climatisation / Chauffage : Chauffage uniquement

Ceintures : Avec

Toilettes : Sans

Options Equipements :

Commentaire : compartiment voyage en bon etat.

Nombre de places assises : 55

Nombre de places debout : 20

Nombre de places UFR : 1

Nombre de places conducteur : 1

Commentaire si aménagement spécifique :

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Extérieur

Etat carrosserie : Bon

Commentaire : manque 2 baguettes de vitre laterale droites.

Photo vue générale extérieure :





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo



Degré d'usure des pneumatiques (%) : 60

Valeur des pneumatiques (€) : 1200

Etat du moteur : Bon

Commentaire état du moteur :

Etat mécanique : Bon


Commentaire état mécanique :

Caractéristiques moteur :

Photo compartiment moteur :



Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo






Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo





Conclusion

Etat Général : Bon

Véhicule Roulant (après CT) ou non Roulant : ROULANT

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo

Remarques : bon etat general

Prix : 10000

Masque à envoyer uniquement à l'expéditeur : Non

Créé par Kizeo Forms - 2026 © Kizeo