# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005725655**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 30/07/2026 | 26042454 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

29/07/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S056J144**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
12 RUE DES VANNIERS

56450 THEIX NOYALO
02.97.48.73.89

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : 035J7055

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GZ-850-ET (F) | 14/08/2025 | 19/09/2024 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| MAN | VASP | BOM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WMA18DZZ5PY452711 | N3 |

| Type/CNIT | Energie |
|---|---|
| L.2018.858.01018D01ZBBBZBY3AAH2ACD | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

15598

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREIN : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (Essieu 2 Gauche)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Inférieur)

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Frein de service :**
Efficacité globale (>= à 50%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 57%
Déséquilibre (<20%) E1 : 5% E2 : 11%
**Frein de stationnement :** Efficacité (>= à 18%) : 39%
**Frein de secours :**
Efficacité globale (>= à 25%) : 39%
Efficacité par essieu : E2 : 62%
Déséquilibre (<30%) E2 : 12%

**Feux de croisement** (-0.5% à -2.5%) : G:-0.9% D:-1.3% h<0,8m
**Feux de brouillard avant** (-1.0% à -3.5%) : G:-1.0% D:-0.2%

**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:**
Bennes à ordures ménageres

**GZ-850-ET**

**CT 29/07/2027**

N° d'agrément : S056J14

N° de série : WMA18DZZ5PY45271

N° d'imprimé : J005725655

**S056J144**
**A 29/07/2027**
**GZ-850-ET**