MERCEDES 18D5 166774 28/10/1993

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES	**18D5**	**166774**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
28/10/1993	**POUR PIÈCES / DÉMARRE ET ROULE**







Le

13/10/2026

À

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE UNIFIÉ DE MAINTENANCE DE FLOTTE 248 AV. LOUIS JONGET, Z.A - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d4f19e7b-9323-42f8-add3-80cc1828d836

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poidslourd
Identification vendeur	Mercedes unimog 166774 1993

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	18d5
Date de mise en circulation ou année	28/10/1993
Numéro de série	Wdb4371331w177359
Numéro d'immatriculation (A)	Be-362-fw
Puissance	0
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	Use
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pour pièces
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Orange
Type de véhicule	Poidslourd
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	365/85 r20
Etat des pneus	Use

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Use
Etat soubassements	Use
État de l'intérieur	Use
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 16/05/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	166774
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Pour pièces / Démarre et roule
Photos annexes	